

नवी मुंबई महानगरपालिका
अतिक्रमण विभाग
धोकादायक इमारतीविषयी जाहिर आवाहन

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 चे कलम 264 अन्वये नोटीस

उपरोक्त अधिनियमाच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने या नोटीसीद्वारे सोबत जोडलेल्या यादीतील इमारतीमध्ये वास्तव्य करणारे मालक / भोगवटादार किंवा इतर यांना असे कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग यांचेकडील दि.05.11.2015 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, आपण राहत असलेली इमारत निवासी / वाणिज्य वापराकरिता धोकादायक असलेबाबत तसेच या इमारतीमधील निवासी / वाणिज्य वापर तात्काळ थांबवावा व धोकादायक इमारतीचे बांधकाम विनाविलंब तोडून टाकणेबाबत आपणांस लेखी सूचना / नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. सी-1 प्रवर्गातील इमारतीची विद्युत व जल जोडणी खंडीत करण्यात येईल. तसेच वेळोवेळी वर्तमानपत्राद्वारे जाहिर आवाहन करण्यात आलेले आहे. आपण रहात असलेल्या इमारतीचा वापर करणे धोकादायक असल्याने इमारत कोसळून जिचीत व विचहानी होण्याचा संभव आहे. सदर इमारतीचा / बांधकामाचा निवासी / वाणिज्य वापर त्वरीत बंद करून सदरची इमारत / बांधकाम त्वरीत विनाविलंब तोडून टाकावे. अशी कार्यवाही न केल्यास इमारत / बांधकाम कोसळल्यास होणा-या नुकसानीस फक्त आपणच जबाबदार राहाल. महानगरपालिका यास जबाबदार राहणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

धोकादायक इमारती सन- 2019-20

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|---|--|------------------------|---|--|---|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत रिकामी करून मरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 1 | बेलापुर विभाग | 2015-16 | 1 | सेक्टर-01, शॉप ओनर्स असोसिएशन,, सी.बी.डी. बेलापुर | 7 | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 2 | | | श्री. लहु कामोटेकर, आग्रोळी गाव, सेक्टर-29, सी.बी.डी., बेलापूर | - | | - | सी-2 बी | - | नाही | |
| 3 | | | श्री. गोपाळ ग.पाटील, प्लॉट नं.डी10 अ, से-29, आग्रोळी गाव, बेलापुर | - | | - | सी-2 बी | - | होय | |
| 4 | | | श्री. सागरनाथ बाबु भंडारी घर नं.643, शहाबाज गाव, देवी मंदिर, से-19, बेलापुर | - | | - | सी-2 बी | - | होय | |
| 5 | | | शिवदर्शन सह.गृह.निर्माण संस्था मर्या.इमारत क्र.सी-27 ते सी-34, से-48, नेरुळ | - | | - | सी-2 बी | - | होय | |
| 6 | | | न्यु ओमकार सह.गृह.निर्माण संस्था मर्या, इमारत क्रं.डी-17 ते डी-24, सेक्टर-48, नेरुळ | - | | - | सी-2 बी | - | होय | |
| 7 | | | नवघरकुल, सह.गृह.निर्माण संस्था मर्या, इमारत क्रं.सी-07 ते सी-12, से-48अ, नेरुळ, नवी मुंबई | - | | - | सी-2 बी | - | होय | |
| 8 | बेलापुर विभाग | 2016-17 | 1 | श्री. निलेश तांडेल यांचे जुने घर (तांडेल वाडा), करावे गांव | 1 | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 9 | बेलापुर विभाग | 2017-18 | 1 | श्री. गणपत त्रिबंकर तांडेल व इतर, घर क्र.660, करावे गांव | 15 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 10 | | | ओम गणेश सह गृह संस्था लि. बी-1 ते बी-8, से.48, नेरुळ | - | | - | सी-2 बी | - | होय | |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|--|------------------------|---|---|----------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | रिकामी रचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या |
| 11 | | | 3 | साईप्रसाद सह गृह संस्था लि. डी-1 ते डी-8, से.48, नेरुळ | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 12 | | | 4 | गुरूकृपा सह गृह संस्था लि. बी-25 ते बी-32, से.48, नेरुळ | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 13 | | | 5 | अनंत शंकर म्हात्रे चाळ, घर नं.326, दारावे गांव | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 14 | | | 6 | श्री. मारुती एस म्हात्रे यांचे जुने घर दारावे गांव | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 15 | | | 7 | वंदना सह गृह संस्था लि.भु.क्र.56,57 आणि 70,71, से.20, बेलापुर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 16 | | | 8 | श्री.पंढरीनाथ नागा पाटील, घर क्र.273, बेलापुर गाव | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 17 | | | 9 | श्री. राजु कृष्णा टोळे, घर क्र.298, बेलापूर गावं | | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 18 | | | 10 | श्री. विजय भर्तुके प्रितेस बारच्या बाजुला बेलापुर गाव | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 19 | | | 11 | श्री. बाळकृष्ण बंदरे, बेलापुर गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 20 | | | 12 | श्री. नारायण लक्ष्मण मुकादम व महादेव लक्ष्मण मुकादम मनिषा विल्डींग बेलापूर गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 21 | | | 13 | सी.बी.डी से.1, इमारत क्र. सी-5 सी-6,सी-7 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 22 | | | 14 | सी.बी.डी से.1, इमारत क्र. सी-1 ते बी-7 (पोलीस लाईन) | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 23 | | | 15 | सी.बी.डी से.12, पंप हाऊस | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 24 | बेलापुर विभाग | 2018-19 | 1 | श्री.मारुती सखाराम म्हात्रे, दारावे गाव त्रिमुर्ती टॉवर जवळ | 19 | - | सी-2 ए | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|---|------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 25 | | | 2 | निलगिरी को.ऑप.हौ.सो., से.24/25, इमारत क्र.इ-3 | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 26 | | | 3 | निलगिरी को.ऑप.हौ.सो., बंगला क्र.7, से.24 | | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 27 | | | 4 | निलगिरी को.ऑप.हौ.सो., बंगला क्र.8, से.24 | | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 28 | | | 5 | श्री.अनंत राघो नाईक / श्री.नरेश कृष्णा नाईक | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 29 | | | 6 | नामदेव रामा भगत, घर क्र.278, से.23, दारावे गाव | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 30 | | | 7 | साई सदन को.ऑप. हौ.सोसा.भूखंड क्र.21, से.40, सीवुड | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 31 | | | 8 | बेलापुर गाव श्री. महादेव चांगा खांदेकर, मंदिरच्यापाटी मागे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 32 | | | 9 | बेलापुर गाव श्री. दगडु गणपत म्हात्रे माजी नगरसेवक श्री. अमित पाटील यांच्या घरा मागे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 33 | | | 10 | विठ्ठल कामोटकर, शिवपार्वती बिल्डींग समोर, साई संध्याच्या बाजुला | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 34 | | | 11 | कमलाकर धर्मा डोगरे, प्लॉट नं.84,85, आग्रोळी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 35 | | | 12 | दिवाळे गाव श्रीम.वांसती बुधा कोळी, सेक्टर .14 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 36 | | | 13 | सीबीडी से.1पोलिस क्वॉर्टर, मार्केट मागील | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 37 | | | 14 | से.11 मरमीड गॅरेज वर्कशॉप | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 38 | | | 15 | 9/19 से.8 आर्टिस्ट व्हीलेज | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|--|------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 39 | | | 16 | प्लॉट नं.26 बेलापूर से.20 | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 40 | | | 17 | शिवशक्ती को. ऑ.हौ.सो. प्लॉट क्र.G 41-42, से.20 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 41 | | | 18 | ज्योतीर्मय को.ऑप सोसायटी से.8 साईबाबा मंदिर जवळ | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 42 | | | 19 | करावे गाव श्री.लांलचंद तांडेल यांचे घर 649 | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 43 | बेलापूर विभाग | 2019-20 | 1 | एस.पी.जोशी, घर क्र.१९३ व ३२५/००४, बेलापूर गांव | 29 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 44 | | | 2 | दिलीप डी. घोसाळकर, घर क्र.३३३, बेलापूर गांव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 45 | | | 3 | भु.क्र.जी-४५,४६, सेक्टर-२०, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 46 | | | 4 | महाराजा पॅलेस, भु.क्र.जी-३७,३८, से.२०, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 47 | | | 5 | सी-५-१४, सी-५-१२, तुळशी निवास, सेक्टर-५, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 48 | | | 6 | ८/८७, सेक्टर-८, सीबीडी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 49 | | | 7 | ८/८५, सेक्टर-८, सीबीडी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 50 | | | 8 | भु.क्र.सी-५, सी-६, सेक्टर-२९, आग्रोळी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 51 | | | 9 | भु.क्र.९२ ए, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 52 | | | 10 | भु.क्र.६७, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|---|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये रिकामी न करता रचनात्मक करणे मोडणा-या इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 53 | | | 11 | भु.क्र.७४, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 54 | | | 12 | भु.क्र.६५, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 55 | | | 13 | भु.क्र.५७, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 56 | | | 14 | भु.क्र.४४, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 57 | | | 15 | भु.क्र.४५, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 58 | | | 16 | भु.क्र.४६, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 59 | | | 17 | भु.क्र.४७, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 60 | | | 18 | भु.क्र.२१, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 61 | | | 19 | भु.क्र.१५, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 62 | | | 20 | भु.क्र.०३, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 63 | | | 21 | भु.क्र.२५, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 64 | | | 22 | भु.क्र.२६, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 65 | | | 23 | भु.क्र.४८, सेक्टर-२१, सीवुड, नेरुळ | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 66 | | | 24 | स्वप्न साकार, भु.क्र.२०३, सेक्टर-२३, दारावे | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|---|------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे रिकामी रचनात्मक करणे दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 67 | | | 25 | से. श्री गणेश को.ऑप. हौ.सो.लि.,मधील बिल्डींग नं.ए-१ ते ए-४, बी-१ ते बी-८, सी-१ ते सी-४ व डी-१ ते डी-२, व (Commercial Building नं. १ व २), शु.क्र.१, सेक्टर-२८, नेरुळ, नवी मुंबई | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 68 | | | 26 | जय गजानन सह. गृहनिर्माण संस्था, बी-१७ ते बी-२४, शु.क्र.५१, सेक्टर-४८, नेरुळ | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 69 | | | 27 | अन्नपूर्णा को.ऑ.हौ.सो.लि., ई-१ ते ई-८, कंडानियम-९, सेक्टर-४८, नेरुळ | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 70 | | | 28 | एकनाथ तांडेल व बी.आर.तांडेल, पामविच रोड लगत, सेक्टर-३६, करावे गांव | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 71 | | | 29 | मारुती पॉराडाईज को.ऑ.हौ.सोसायटी,इमारत बी विंग,प्लॉट नं.92 ते 95,से.15,सी.बी.डी.नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 72 | नेरुळ विभाग | 2015-16 | 1 | दत्तकृपा सोसायटी, सेक्टर-6, अे-01 व अे-02 बिल्डींग नेरुळ | 24 | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 73 | | | 2 | एन एल 4/4 बिल्डींग सेक्टर- 1 ए कलाकेंद्राच्या मागे, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 74 | | | 3 | से-3, एन एल/5, गंगोत्री अपार्टमेंट (बिल्डींग एन.एल./5/7,8,9,10,11,12) नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 75 | | | 4 | से-6, भुखंड क्र.47, बालाजीसदन इमारत, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 76 | | | 5 | से-15,एफ टाईप ग्रीन व्ह्यु सोसायटी , नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 77 | | | 6 | सेक्टर-18, बालाजी सोसायटी अे-9, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 78 | | | 7 | शिरवणे येथील लक्ष्मी निवास, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 79 | | | 8 | से-6, अरिहंत निवास भु क्र.27, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 80 | | | 9 | से-24 येथील कामधेनु को.ऑप.सो.,बी.क्र. अे-2 व अे-5, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|--|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 81 | | | 10 | से-24, शिरवणे तलाव पुजाशेड क्र.01, नेरुळ | | - | - | - | सी-3 | नाही |
| 82 | | | 11 | शिवनेरी सोसायटी, सदनिका क्र.अ-1/3/11, से.18, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 83 | | | 12 | शिवशक्ती (मार्केटजवळ) सदनिका अ-50/1/8 से.18, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 84 | | | 13 | एनएल 2/14, से-15, प्लॅट नं. सी 3, सी 7, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 85 | | | 14 | से-10, सहयोग अपार्टमेंट इमारत क्र. ई -1/30, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 86 | | | 15 | से-18, शिवशक्ती सोसा. इमारत क्र. ए-10 सदनिका क्र.1/8, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 87 | | | 16 | से-10, भुखंड क्र.218 रुम नं.03, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 88 | | | 17 | से-1, एन एल-2, बिल्डींग नं.15, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 89 | | | 18 | से-6, भु. क्र.211 गिरीजा अपार्टमेंट, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 90 | | | 19 | से-24, स्वागत सोसा., सदनिका क्र. अ.6/3/10, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 91 | | | 20 | से-10, एकता ओनर्स असो. सदनिका क्र इ -1/39/बी-1, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 92 | | | 21 | से.10, एकता ओनर्स असो. सदनिका क्र. इ -1/38/बी-9 व बी-10, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 93 | | | 22 | से.10, एकता अपार्टमेंट सदनिका क्र.इ-1/37/सी-10, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 94 | | | 23 | से-10, सुयोग सोसायटी , इ -1/31/ए-1, नेरुळ | | - | सी-2 ए | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवाम वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|--|------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 95 | | | 24 | हिराई को.ऑप.हौ.सो., सेक्टर-1, भुखंड क्रं.640/641, नेरूळ, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 96 | सोसायटी | 2016-17 | 1 | पंचरत्न को.ऑप.हौ.सो.लि. बिल्डींग नं. A5, कंडोमिनियम नं. 7, से. 16, नेरूळ | 1 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 97 | नेरूळ विभाग | 2016-17 | 1 | श्री. नागपाल, दत्तकृपावाडी, शिरवणे | 2 | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 98 | | | 2 | श्री. अरविंद पाटील यांची चाळ (सदिच्छा सर्कल परीसर) | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 99 | नगर रचना | 2016-17 | 1 | एन एल-5, टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.3, नेरूळ. (बिल्डींग नं. NL-5 नं. 1 ते 3) | 1 | - | - | - | सी-3 | होय |
| 100 | नेरूळ विभाग | 2018-19 | 1 | नेरूळ से.20 सी ब्लॉक, नेरूळ गांव शिक्षण प्रशासक विद्यालय इमारत, आर.सी.सी. G+3 | 4 | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 101 | | | 2 | नेरूळ से.20 सी ब्लॉक, नेरूळ गांव शिक्षण प्रशासक मंडळ इमारत समोरील इमारत | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 102 | | | 3 | समता सहकारी गृह निर्माण संस्था, अे-टाईप, सेक्टर-18, नेरूळ | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 103 | | | 4 | सहयात्री को.ऑप.हौसिंग सोसायटी, अे-टाईप, सेक्टर-18, नेरूळ | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 104 | नेरूळ विभाग | 2019-20 | 1 | अमरदिप सोसायटी, बिल्डींग नं ई-1/12, रूम नं.बी-1, से.02, नेरूळ | 2 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 105 | | | 2 | श्री.बाळाराम अहिरे व श्री.अरूण परशुराम सुतार यांची इमारत, दत्तकृपा वाडी जवळ, शिरवणे | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 106 | सोसायटी | 2019-20 | 1 | पंचशिल अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, (बिल्डिंग नं.1 ते 17) 17 इमारती (एन.एल.2, टाईप, से.1ए, शिवाजी चौक, नेरूळ, नवी मुंबई) | 1 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 107 | वाशी विभाग | 2015-16 | 1 | बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-16, सेक्टर1, वाशी | 11 | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 108 | | | 2 | बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-3, सेक्टर1, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|---|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 109 | | | 3 | बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-6, सेक्टर1, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 110 | | | 4 | बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-2, सेक्टर1, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 111 | | | 5 | बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-5, सेक्टर1, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 112 | | | 6 | बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-12, सेक्टर1, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 113 | | | 7 | बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-1, सेक्टर1, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 114 | | | 8 | बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-27, सेक्टर1, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 115 | | | 9 | जे.एन 3/36, सेक्टर-9, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 116 | | | 10 | जे.एन 3/37, सेक्टर-9, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 117 | | | 11 | जे.एन 3/38, सेक्टर-9, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 118 | वाशी विभाग | 2016-17 | 1 | रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.01, सेक्टर-05 | 61 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 119 | | | 2 | रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.02, सेक्टर-05 | | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 120 | | | 3 | रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.03, सेक्टर-05 | | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 121 | | | 4 | रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.04, सेक्टर-05 | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 122 | | | 5 | D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-1, से.1, वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|--|------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 123 | | | 6 | D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-2, से.1, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 124 | | | 7 | D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-3, से.1, वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 125 | | | 8 | D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-4, से.1, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 126 | | | 9 | बी टाईप अपार्टमेंट, इमारत क्र. बी-13, से.6 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 127 | | | 10 | बी टाईप अपार्टमेंट, इमारत क्र. बी-8, से.6 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 128 | | | 11 | बी टाईप अपार्टमेंट, इमारत क्र. बी-10, से.6 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 129 | | | 12 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-17, सेक्टर-1 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 130 | | | 13 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-18, सेक्टर-1 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 131 | | | 14 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-11, सेक्टर-1 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 132 | | | 15 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-08, सेक्टर-1 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 133 | | | 16 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-04, सेक्टर-1 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 134 | | | 17 | लोकमान्य टिळक मार्केट व्यापारी संघ, से.1 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 135 | | | 18 | मेघराज / मेघदुत टॉकी से.2 | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 136 | | | 19 | सी-2/1, से.2, सी.1 व सी.2 टाईप अपार्टमेंट. ओनर्स असोसिएशन. | | - | - | - | सी-3 | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|------------------------------|------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 137 | | | 20 | सी-2/4, सेक्टर-2, जी+3 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 138 | | | 21 | सी-2/5, सेक्टर-2 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 139 | | | 22 | बी-3/3, सेक्टर-2 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 140 | | | 23 | जेएन-2/6, सेक्टर-9 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 141 | | | 24 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/1 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 142 | | | 25 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/2 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 143 | | | 26 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/3 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 144 | | | 27 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/4 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 145 | | | 28 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/5 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 146 | | | 29 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/6 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 147 | | | 30 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/7 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 148 | | | 31 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/8 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 149 | | | 32 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/9 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 150 | | | 33 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/10 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|---------------------------------|------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी रचनात्मक करणे इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 151 | | | 34 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/11 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 152 | | | 35 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/12 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 153 | | | 36 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/13 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 154 | | | 37 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/14 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 155 | | | 38 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/15 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 156 | | | 39 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/16 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 157 | | | 40 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/17 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 158 | | | 41 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/18 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 159 | | | 42 | सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/19 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 160 | | | 43 | से.14 डॅफोडाईल सोसायटी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 161 | | | 44 | से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.31 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 162 | | | 45 | से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.32 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 163 | | | 46 | से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.35 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 164 | | | 47 | से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.37 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|--------------------------------------|------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे इमारत करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी न रचनात्मक करणे इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी न रचनात्मक करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 165 | | | 48 | से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.30 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 166 | | | 49 | से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.25 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 167 | | | 50 | से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.29 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 168 | | | 51 | से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी ब.नं.17 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 169 | | | 52 | से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.18 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 170 | | | 53 | से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.21 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 171 | | | 54 | से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.22 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 172 | | | 55 | से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.10 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 173 | | | 56 | से.14 कुमकुम सोसायटी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 174 | | | 57 | से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/32 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 175 | | | 58 | से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/36 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 176 | | | 59 | से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/50 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 177 | | | 60 | से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/56 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 178 | | | 61 | से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/45 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|---|------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या अयोग्य तात्काळ निष्कासित करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 179 | नगर रचना | 2016-17 | 1 | अवनी, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 47 ते 58) 12 इमारती | 8 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 180 | | | 2 | अध्वा, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.10, सेक्टर-10, वाशी (बिल्डींग नं. 25,27,29, 31 ते 34, 36 ते 44) 17 इमारती | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 181 | | | 3 | एकता, जे एन-1/1-18, टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.5, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 1 ते 18) 18 इमारती | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 182 | | | 4 | कैलास (जे एन-1 टाईप), अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.5, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 19 ते 45) 27 इमारती | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 183 | | | 5 | जय महाराष्ट्र, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.4, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 31 ते 46) 16 इमारती | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 184 | | | 6 | आशिर्वाद, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.3, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 2, 4 ते 18) 16 इमारती | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 185 | | | 7 | गुलमोहर जे एन-2 (VS-II) अपार्टमेंट ओनर्स, असोसिएशन, भु.क्र.18, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 64 ते 81) 18 इमारती | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 186 | | | 8 | एफ टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनीयम नं.14, सेक्टर-9, वाशी (F-5, SSU) | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 187 | सोसायटी | 2016-17 | 1 | सुवर्ण सागर असोसिएशन VS-II टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (इमारत क्र.19 ते 22, भुखंड क्र.3ए, सेक्टर क्र.09, वाशी, नवी मुंबई) | 1 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 188 | वाशी विभाग | 2017-18 | 1 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-1 ते 4, से.1, वाशी | 98 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 189 | | | 2 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-6 ते 11, से.1, वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 190 | | | 3 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-13, से.1, वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|---|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 191 | | | 4 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-14, से.1, वाशी | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 192 | | | 5 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-15 ते बी-21, से.1, वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 193 | | | 6 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-22, से.1, वाशी | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 194 | | | 7 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-23, से.1, वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 195 | | | 8 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-24, से.1, वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 196 | | | 9 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-26, से.1, वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 197 | | | 10 | बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-27, से.1, वाशी | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 198 | | | 11 | सी-1/9, सेक्टर-2 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 199 | | | 12 | बी-3/1 ते 7, सेक्टर-2 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 200 | | | 13 | बी-3/8, सेक्टर-2 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 201 | | | 14 | बी-3/9, सेक्टर-2 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 202 | | | 15 | रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-4, इमारत क्र.01, सेक्टर-05 | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 203 | | | 16 | रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-4, इमारत क्र.02, सेक्टर-05 | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 204 | | | 17 | रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-3, इमारत क्र.02, सेक्टर-05 | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|---|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तालाळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 205 | | | 18 | रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-3, इमारत क्र.04, सेक्टर-05 | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 206 | | | 19 | रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.04, सेक्टर-05 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 207 | | | 20 | रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.03, सेक्टर-05 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 208 | | | 21 | रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-3, इमारत क्र.03, सेक्टर-05 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 209 | | | 22 | रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.01, सेक्टर-05 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 210 | | | 23 | रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.02, सेक्टर-05 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 211 | | | 24 | अनिकेत अपार्टमेंट, प्लॉट नं.333/334, वाशीगांव | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 212 | | | 25 | हनुमान पाटील, वाशीगांव | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 213 | | | 26 | सुधीर पाटील, वाशीगांव | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 214 | | | 27 | हरिबदार बिल्डिंग, प्लॉट नं.270, वाशीगांव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 215 | | | 28 | नक्षत्र, जे एन-1 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.9,से.9, वाशी नं.46 ते 72) 27 इमारती (बिल्डींग | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 216 | | | 29 | जे एन-1, शांतीकुंज को.ऑप.हौ.सोसायटी से.10, वाशी नं.1,2,4,5,6,9,10) 7 इमारती (बिल्डींग | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 217 | | | 30 | जे एन-1, माझगांव डॉक लि.(बिल्डिंग नं.3,7,8,12) 4 इमारती | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 218 | | | 31 | जे एन-1, माझगांव डॉक लि. से.10, वाशी (बिल्डिंग नं.11) 1 इमारत | | सी-1 | - | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|--|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | - |
| 219 | | | 32 | जे एन-2 महालक्ष्मी ओनर्स असोसिएशन, से.10, वाशी (बिल्डींग नं.1 ते 21) 21 इमारती | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 220 | | | 33 | आशा डेव्हलपर्स/ आशा मित्तल घर क्र. 954 से.11, जुहूगांव वाशी | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 221 | | | 34 | पॉल इलास पिरामिटो इमारत क्र.45, सेक्टर 11, जुहूगांव वाशी | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 222 | | | 35 | बि.नं.14, सिध्दीविनायक सोसायटी, एम जी कॉम्प्लेक्स, से.14 वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 223 | | | 36 | बि.नं.26, सोमेश्वर सोसायटी, एम जी कॉम्प्लेक्स, से.14 वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 224 | | | 37 | बि.नं.34, सोमेश्वर सोसायटी, एम जी कॉम्प्लेक्स, से.14 वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 225 | | | 38 | एलोरा को.हौ.सो.लि.भुखंड क्र.45, सेक्टर 14, वाशी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 226 | | | 39 | एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/1 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 227 | | | 40 | एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/2 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 228 | | | 41 | एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/3 ते बी-3/9 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 229 | | | 42 | एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/10 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 230 | | | 43 | एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/11 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 231 | | | 44 | एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/12 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 232 | | | 45 | अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/13 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|---|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 233 | | | 46 | अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/14 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 234 | | | 47 | अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/15 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 235 | | | 48 | अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/16 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 236 | | | 49 | अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/17 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 237 | | | 50 | अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/18 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 238 | | | 51 | अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/19 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 239 | | | 52 | अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/20 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 240 | | | 53 | शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/21 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 241 | | | 54 | शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/22 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 242 | | | 55 | शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/23 ते बी-3/26 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 243 | | | 56 | शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/27 ते बी-3/28 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 244 | | | 57 | अष्टविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/30 ते बी-3/35 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 245 | | | 58 | अष्टविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/36 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 246 | | | 59 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, बि.नं.बी-3/37 | | - | - | - | सी-3 | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|---|------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे इमारत करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी न रचनात्मक करणे इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | होय |
| 247 | | | 60 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, बि.नं.बी-3/38 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 248 | | | 61 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, बि.नं.बी-3/39 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 249 | | | 62 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, बि.नं.बी-3/40 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 250 | | | 63 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/30 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 251 | | | 64 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/31 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 252 | | | 65 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/33 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 253 | | | 66 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/34 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 254 | | | 67 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/35 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 255 | | | 68 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/37 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 256 | | | 69 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/38 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 257 | | | 70 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/39 ते बी-10/42 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 258 | | | 71 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/43 ते बी-10/45 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 259 | | | 72 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/46 ते बी-10/49 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 260 | | | 73 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/51 ते बी-10/55 | | - | - | - | सी-3 | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|--|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 261 | | | 74 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/57 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 262 | | | 75 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/58 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 263 | | | 76 | श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/59 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 264 | | | 77 | नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/21 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 265 | | | 78 | नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/22 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 266 | | | 79 | नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/23 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 267 | | | 80 | नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/24 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 268 | | | 81 | नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/25 ते बी-10/29 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 269 | | | 82 | ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/10 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 270 | | | 83 | ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/11 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 271 | | | 84 | ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/12 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 272 | | | 85 | ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/13 ते बी-10/17 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 273 | | | 86 | ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/18 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 274 | | | 87 | ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/19 | | - | - | - | सी-3 | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|--|------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 275 | | | 88 | ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/20 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 276 | | | 89 | सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/1 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 277 | | | 90 | सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/2 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 278 | | | 91 | सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/3 ते बी-10/7 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 279 | | | 92 | सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/8 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 280 | | | 93 | सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/9 | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 281 | | | 94 | सेक्टर 16, सी-2/1 ते सी-2/10 | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 282 | | | 95 | सेक्टर 16, सी-2/11 ते सी-2/19 | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 283 | | | 96 | सेक्टर 16 ए, एस एस सी बोर्ड ऑफिस | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 284 | | | 97 | सेक्टर 17, वाशी प्लाझा | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 285 | | | 98 | सेक्टर 17, जय जवान सोसायटी | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 286 | सोसायटी | 2017-18 | 1 | उल्कर्ष, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट, से.9, वाशी, (बिल्डींग नं.61) 1 इमारत | 3 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 287 | | | 2 | अन्नपूर्णा, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.9, वाशी (बिल्डींग नं.62 ते 63) 2 इमारती | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 288 | | | 3 | लिटील फ्लॉवर को.ऑप.हौ.सो.लि. जेन-4, टाईप (बिल्डींग नं 9), से.9, वाशी, नवी मुंबई | | सी-1 | - | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|---|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 289 | वाशी विभाग | 2018-19 | 1 | साईबाबा आर्केड को.ऑप.हौ.सो.लि.भू.क्र.711, 712 से.11, जुहूगांव वाशी | 2 | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 290 | | | 2 | एकता सोसायटी, भू.क्र.142, से.12, वाशी | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 291 | वाशी विभाग | 2019-20 | 1 | बिल्डींग नं.15, सिद्धिविनायक सोसायटी, एम.जी.कॉम्प्लेक्स, से.14, वाशी, नवी मुंबई | 5 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 292 | | | 2 | घर नं.422, वाशीगांव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 293 | | | 3 | घर नं.147, वाशीगांव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 294 | | | 4 | प्लॉट नं.144, से.8 | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 295 | | | 5 | प्लॉट नं.L.30. से.6 | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 296 | सोसायटी | 2019-20 | 1 | बी-3, टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, (बी.नं.1 ते 10) 10 इमारती, से.02, वाशी, नवी मुंबई | 1 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 297 | तुर्भे विभाग | 2015-16 | 1 | मॅफको मार्केट, भू.क्र.796, से.18, तुर्भे, नवी मुंबई | 2 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 298 | | | 2 | कांदा बटाटा मार्केट, से-18, तुर्भे, नवी मुंबई | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 299 | तुर्भे विभाग | 2016-17 | 1 | मे. झमझम एंटरप्रायजेस, भू.क्र.28, से.18, तुर्भे | 14 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 300 | | | 2 | मे. चिराग कोल्ड स्टोरेज, भू.क्र.26,27,29 व 30, से.18, तुर्भे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 301 | | | 3 | मे. इग्लू डेअरी सर्व्हिसेस प्रा. लि. भू.क्र.46/5,6, से.18, तुर्भे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 302 | | | 4 | आय. अहमद कोल्ड स्टोरेज, भू.क्र.34,35 व 36, से.18, तुर्भे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या अयोग्य तात्काळ निष्कासित करणे मोडणा-या | इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 303 | | | 5 | अध्यक्ष / सेक्रेटरी/ खजिनदार, अे.वन टाईप ओनर्स असो. से.21, तुर्भे | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 304 | | | 6 | मे.क्रिस्टल कोल्ड स्टोरेज, भू.क्र.26, से.18, तुर्भे | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 305 | | | 7 | ओमकार को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटी लि., से.26, (ए-1 ते ए-20), वाशी | सी-1 | - | - | - | होय |
| 306 | | | 8 | महाराष्ट्र को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सी-88 ते सी-105, इमातरीच्या वर, शिवनेरी नगर, सेक्टर-26, वाशी - (बिल्डींग नं. 65 ते 115) | सी-1 | - | - | - | होय |
| 307 | | | 9 | हॅपी होम को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सेक्टर-26, वाशी, (बिल्डींग नं.D/116 ते D/139) | सी-1 | - | - | - | होय |
| 308 | | | 10 | प्रगती को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., ई-ब्लॉक, से.26, वाशी, (बिल्डींग नं. E-140 ते E-161) | सी-1 | - | - | - | होय |
| 309 | | | 11 | वसंत विहार सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मर्यादीत), कंडोनियम एफ, से.26, वाशी (बिल्डींग नं. F-162 ते F-183) | सी-1 | - | - | - | होय |
| 310 | | | 12 | प्रितीसंगम को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., शिवनेरी नगर, से.26, वाशी (बिल्डींग नं. G-184 ते G-205) | सी-1 | - | - | - | होय |
| 311 | | | 13 | वैभव को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., शिवनेरी नगर, से.26, वाशी (बिल्डींग नं. H-206 ते H-225) | सी-1 | - | - | - | होय |
| 312 | | | 14 | चिंतामणी को.ऑप.हौ.सोसायटी लि. (बी-21 ते बी-64), सेक्टर क्र.26, वाशी, नवी मुंबई | सी-1 | - | - | - | होय |
| 313 | तुर्भे विभाग | 2017-18 | 1 | लताबाई वास्कर, सानपाडा गाव, (सोमनाथ वास्कर यांच्या घराजवळ) | 6 | - | सी-2 बी | - | होय |
| 314 | | | 2 | भाऊ तुकाराम पाटील, साईराज अर्पा. भु.क्र.255, से.5, सानपाडा | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 315 | | | 3 | प्रल्हाद गोमा ठाकूर, सानपाडा गाव, (सोमनाथ वास्कर यांच्या घराजवळ) | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 316 | | | 4 | मे. जय अंबिका इंजि.वर्क, भु.क्र.105/23, से.23, तुर्भे | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|---|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 317 | | | 5 | मे.क्राउन वेअर हाउसिंग, भु.क्र.11, से.19 सी, तुर्भे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 318 | | | 6 | टेक्राविला प्लॉट नं.179, बिल्डींग नं.1, से.26, कोपरीगांव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 319 | तुर्भे विभाग | 2018-19 | 1 | गुरूकृपा सोसायटी से.3, R,1 सानपाडा नवी मुंबई | 18 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 320 | | | 2 | हिमगिरी सोसायटी से.3, R, 2 सानपाडा नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 321 | | | 3 | शेहबंदन सोसायटी से.3, R, 4 सानपाडा नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 322 | | | 4 | निवारा सोसायटी से.3, R, 3 सानपाडा नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 323 | | | 5 | मारुती तुकाराम कदम सी.59, सप्तपर्णी सोसायटी से.4, सानपाडा | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 324 | | | 6 | अनंत गाना ठाकुर घर क्र.82, सानपाडा से.5, नवी मुंबई | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 325 | | | 7 | प्रकाश बारक्या वैती भु.क्र. घर क्र.673, 674 तुर्भे गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 326 | | | 8 | भु.क्र.450, हॅपी होम, से.22, तुर्भे गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 327 | | | 9 | मधुकर घरत व वसंत घरत, भु.क्र.242, से.22, तुर्भे गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 328 | | | 10 | रामा पाटील, विमल सदन, भु.क्र.345, से.22, तुर्भे गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 329 | | | 11 | महादु म्हात्रे, घर क्र.1106 च्या बाजूच्या तुर्भे गाव | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 330 | | | 12 | भु.क्र.385 व भु.क्र.431 से.22, तुर्भे गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|--|------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 331 | | | 13 | भु.क्र.301, से.22, तुर्भे गाव, बळीराम गणा पाटील | | - | - | सी-2 बी | - | होय अंशतः |
| 332 | | | 14 | सुशिल नारायण घरत, भु.क्र.422, से.22, तुर्भे गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 333 | | | 15 | भु.क्र.10, से.24, तुर्भे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 334 | | | 16 | नाफेड वेअर हाऊस, प्लॉट नं.46/2, से.18, तुर्भे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 335 | | | 17 | अलसाना अपार्टमेंट ,भुखंड क्र.108, से.5, सानपाडा | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 336 | | | 18 | पामबीच आर्केड शहा कॉम्प्लेक्स-1, को.ऑप.हौ.सोसायटी, प्लॉट क्र.6, सेक्टर-13, पाम बीच रोड सानपाडा | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 337 | सोसायटी | 2018-19 | 1 | पॅराडाईस को.ऑप.हौ.सो.लि. से.07, भुखंड क्र.3, तुर्भे नवी मुंबई. | 1 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 338 | | | 1 | अमर ज्योत, भु.क्र.13, से.30, सानपाडा, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 339 | | | 2 | बाबु पाटील (पुजारी वडापाव), सानपाडागांव, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 340 | | | 3 | जुनी फ्रुट मार्केट इमारत, सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंग, से.19, तुर्भे, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 341 | | | 4 | संत निरंकारी भवन, से.10, सानपाडा, नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 342 | | | 5 | भुखंड क्र.13 ए, से.4, सानपाडा, वृंदावन सोसायटी जवळ व्यायामशाळा, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 343 | | | 6 | सोमा घरत, भुखंड क्र.35/1 व 35/2, से.24, तुर्भे, नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 344 | | | 7 | योगी हॉटेलच्या पाठीमागे, भु.क्र.10, से.22, तुर्भे, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|-----------------|---------|--------|---|------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | रिकामी संरचनात्मक करणे रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 345 | तुर्भे विभाग | 2019-20 | 8 | श्रीराम आईस स्टोरेज, से.18, तुर्भे, नवी मुंबई | 15 | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 346 | | | 9 | मीनी मार्केट, पुनीत कॉर्नर, से.26, तुर्भे, नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 347 | | | 10 | ए.पी.एम.सी, एवेली ऑन, स्कुलच्या वाजुला, से.19, (बिल्डींग नं. U ते बिल्डींग नं.T) | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 348 | | | 11 | सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंग, से.19, तुर्भे, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 349 | | | 12 | भु.क्र.327, से.22, तुर्भे गांव, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 350 | | | 13 | पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, तुर्भे गाव, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 351 | | | 14 | पोस्ट ऑफिसच्या मागे, तुर्भे गाव, नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 352 | | | 15 | गुरुकृपा को.ऑप.हौ.सो.लि., से.03, सिडको कॉलनी, अ-विंग, सानपाडा (प), नवी मुंबई-400 705 | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 353 | सोसायटी | 2019-20 | 1 | अमोली को.ऑप. हौ.सो.लि. भु.क्र.28, से.30, सानपाडा रेल्वे स्टेशन जवळ (उत्तर), नवी मुंबई | 1 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 354 | कोपरखैरणे विभाग | 2015-16 | 1 | ओम सिध्दीविनायक सह गृहनिर्माण संस्था, प्लॉट नं. बी सी./11/90, से.23, कोपरखैरणे, नवी मुंबई | 3 | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 355 | | | 2 | संगम सहकारी गृहनिर्माण संस्था, भुखंड क्र.359 व 360, से.19, कोपरखैरणे, नवी मुंबई. | | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 356 | | | 3 | श्री.विघ्नहर्ता ओनर्स असो. रूम नं.81, कोपरखैरणे, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 357 | कोपरखैरणे विभाग | 2016-17 | 1 | चंद्रलोक को.ऑप.हो.सोसा. से.10, कोपरखैरणे | 5 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 358 | | | 2 | प्रगती को.ऑप.हो.सोसा. से.09, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|-----------------|---------|--------|---|------------------------|---|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 359 | | | 3 | सागर को.ऑप.हो.सोसा.से.10, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 360 | | | 4 | करण पॅलेस को.ऑप.हो.सोसा. प्लॉट नं.38,से.18, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 361 | | | 5 | कल्पलता अपार्टमेंट, प्लॉट नं.34, से.4 ए, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 362 | कोपरखैरणे विभाग | 2017-18 | 1 | स्पोर्ट्स एरेना, भुखंड क्र.67, सेक्टर-2ए, कोपरखैरणे | 2 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 363 | | | 2 | एसएस-3, रूम नं.886, से.4, कोपरखैरणे | | - | - | - | सी-3 | होय |
| 364 | नगर रचना | 2017-18 | 1 | गगनगिरी को.ऑप हौ.सोसायटी लि, कंडोनियम क्र.02, सी टाईप, इमारत क्र.1 ते 13, कोपरखैरणे | 2 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 365 | | | 2 | मे.चंद्रलोक को.ऑप.हौ.सो.लि., भुखंड क्र.7, कंडोनियम क्र.07, कोपरखैरणे | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 366 | कोपरखैरणे विभाग | 2018-19 | 1 | भुखंड क्र.34, सेक्टर-4ए, कोपरखैरणे | 10 | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 367 | | | 2 | रो हाऊस नं.79, सेक्टर-7, कोपरखैरणे | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 368 | | | 3 | साईनाथ को.ऑप.हौ.सोस., अे टाईप, सेक्टर 9, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 369 | | | 4 | सुखशांती को.ऑप.हौ.सो., सी टाईप, सेक्टर 9, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 370 | | | 5 | साईकृपा को.ऑप.हौ.सौ., अे टाईप, सेक्टर 9, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 371 | | | 6 | आदर्श को.ऑप. हौ.सो., सेक्टर 9, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 372 | | | 7 | श्री. बाबु भांगरे, अडवली भुतवली, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|-----------------|---------|--------|---|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 373 | | | 8 | श्रीमती गुलाबबाई चौरे, अडवली भुतवली, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 374 | | | 9 | श्री.चंद्रकांत कृष्णा चावरे, अडवली भुतवली, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 375 | | | 10 | श्री. सुभाष जावर, अडवली भुतवली, कोपरखैरणे | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 376 | कोपरखैरणे विभाग | 2019-20 | 1 | अध्यक्ष, मोनिका रिदधीमा सोसायटी, प्लॉट नं.28, से.2, कोपरखैरणे | 2 | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 377 | | | 2 | श्री.यशवंत भोईर, बोनकोडे गाव, कोपरखैरणे | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 378 | घणसोली विभाग | 2015-16 | 1 | घणसोली गावातील गामस्थ, महादेववाडी, बाळारामवाडी, तीनबावडी, परिसरातील चाळ, घणसोली, नवी मुंबई. | 8 | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 379 | | | 2 | मे.सदगुरू सेवा मंडळ, (सदरगुरू हॉस्पिटल), गट क्रं.358, घणसोली, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 380 | | | 3 | तलावपाळी तलाव परिसरातील शंकरबुवावाडीतील चाळ, घणसोली, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 381 | | | 4 | श्री.पुंडलीक कोंडया पाटील/ श्री.हरिश्चंद्र कोंडया पाटील घणसोली, गणपती मंदिराजवळ, पाटील आळी, घणसोली नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 382 | | | 5 | श्री.नथुराम नामदेव पाटील गोठिवली समाज मंदिराजवळ गोठिवली गाव, घणसोली | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 383 | | | 6 | श्री.अजय देवजी साळकर, गवळी हॉस्पिटल समोर, राबाडा गांव, घणसोली, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 384 | | | 7 | श्रीमती. सत्यभामा अमरसिंग पवार, मच्छीमार्केट समोर, राबाडा गाव घणसोली | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 385 | | | 8 | श्री.वसंत गोपीचंद पाटील/ श्री.हरिश्चंद्र गोविंद पाटील/श्री.रामकृष्ण त्रिंबक पाटील, घणसोली नवघर आळी, कुलदैवत मंदिराजवळ, घणसोली नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 386 | घणसोली विभाग | 2016-17 | 1 | भवानी मंदीराशेजारी कौल आळी , घणसोली | 2 | सी-1 | - | - | - | नाही |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही | |
|--------|---------------|---------|--------|--|---|---|---|---|------------------------------------|------|
| | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या अयोग्य तात्काळ निष्कासित करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | | |
| 387 | | | 2 | कोळीवाडा, मरी आई मंदिराजवळ, घणसोली | - | सी-2 ए | - | - | होय | |
| | घणसोली विभाग | 2017-18 | | निरंक | 0 | | | | | |
| 388 | घणसोली विभाग | 2018-19 | 1 | शांताराम कृष्णा मडवी ईमारत नं.0134 व इमारत नं.0135 गोठवली गाव नवी मुंबई | 2 | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 389 | | | 2 | श्री.सप्रेम पाटील व इतर , कोळीवाडा मरीआई मंदिराजवळ, घणसोली नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 390 | घणसोली विभाग | 2019-20 | 1 | सौ. आशा जयराम म्हात्रे, घर क्र.7, मच्छी मार्केटच्या मागे, गोठवली, घणसोली, नवी मुंबई. | 24 | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 391 | | | 2 | श्री.जयंत अनंत पाटील, तळवली गाव, चंदर निवासाच्या मागे , घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 392 | | | 3 | श्री.देवीदास पाटील, चंदर निवास, तळवली गाव, हनुमान मंदिराजवळ, घणसोली, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 393 | | | 4 | श्री.विजय रामदास पाटील, गोठवली गाव, घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 394 | | | 5 | श्री.अरूण कुंभार, गणपत देशी बारच्या बाजुला, गवळी हॉस्पिटल समोर, रबाळे गाव, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 395 | | | 6 | श्री. बापु कृष्णा पाटील व श्री.दिलीप पाटील, कृष्णा निवास, कुंदन गल्ली, रबाळे गाव, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 396 | | | 7 | अंगणवाडी इमारत, गावदेवी वाडी, नागरी आरोग्य केंद्र जवळ, गावदेवी वाडी, घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 397 | | | 8 | श्री.नामदेव चिंतामण म्हात्रे, मच्छी मार्केट जवळ, प्रेरणा बिल्डींग समोर, चिंचआळी, घणसोली गाव , नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 398 | | | 9 | श्रीमती हिराबाई ज्ञानदेव देशमुख, घर नं.182, रबाळे गाव, पो.घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 399 | | | 10 | श्री.शारदा द्वारकानाथ पाटील, घर नं.0288, गोठवली गाव, पो.घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|------|--------|---|------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 400 | | | 11 | श्री.पांडुरंग हरि पाटील, घर क्र.0398, गोठवली गाव, पो.घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 401 | | | 12 | श्री.वासुदेव जनार्दन पाटील व इतर, रा.घणसोली गाव, कौल आळी, राम मंदीर रोड, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 402 | | | 13 | श्री.कैलास चाहु पाटील, घर नं.427, गोठवली गाव, पो.घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 403 | | | 14 | सौ.निर्मला प्रकाश पाटील, घर नं.431, गोठवली गाव, पो.घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 404 | | | 15 | श्री. मनोज भिमसेन कांबळे, रूम नं.1278, कोळीवाडा, घणसोली गाव, ठाणे-बेलापुर रोड, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 405 | | | 16 | श्री.बाळकृष्ण चांगो म्हात्रे, घर क्र.121, गोठवली गाव, पो.घणसोली, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 406 | | | 17 | श्री.शंकर शिवा म्हात्रे आणि इतर, मु.पो. घणसोली, म्हात्रे आळी, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 407 | | | 18 | श्री. घनश्याम रतन मढवी, हनुमान मंदिरासमोर, घणसोली गाव, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | नाही |
| 408 | | | 19 | श्री. दयानंद चंदनशिवे व इतर, साईबाबा मंदिर शंकरबुवावाडी, घणसोली गाव, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 409 | | | 20 | श्री.मिलिंद रविंद्र बर्वे, मरीआई चौक, श्री.प्रधान यांचे इमारतीजवळ, दत्तनगर, घणसोली, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 410 | | | 21 | सौ.सुलोचना अनंत म्हात्रे, तळवली गाव, पो.घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 411 | | | 22 | श्री.पांडुरंग हरिश्चंद्र नाईक, घर नं.1716, म्हात्रे आळी, घणसोली, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 412 | | | 23 | श्रीमती इंदूमती सदानंद म्हात्रे, घर क्र.1642, म्हात्रे आळी, घणसोली, नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 413 | | | 24 | श्री.संजय गुणाजी म्हात्रे, घर क्र.1697, म्हात्रे आळी, अमर निवास, घणसोली, नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|--|------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 414 | ऐरोली विभाग | 2015-16 | 1 | श्री.प्रकाश नाबदेव नाईक व इतर, घर क्र.52, दिवागांव, ऐरोली | 2 | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 415 | | | 2 | श्री.अशोक आर शुक्ला, रो हा क्र.बी-01 व बी-02, गणेशबाग को.ऑप.हौ.सोसा.लि.प्लॉट नं.1, सेक्टर-1. | | सी-1 | - | - | - | होय |
| | ऐरोली विभाग | 2016-17 | निरंक | | 0 | | | | | |
| 416 | ऐरोली विभाग | 2017-18 | 1 | श्री.अशोक जगताप, प्लॉट नं.95/30, सेक्टर-1, शिवकॉलनी, ऐरोली यांच्या मालकीचे | 4 | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 417 | | | 2 | श्रीमती. विठाबाई सुवर्णा, रूम नं.17/72, से-1, शिवकॉलनी, ऐरोली यांच्या मालकीचे | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 418 | | | 3 | श्रीमती. काशीबाई हरिश्चंद्र मढवी व श्री. अजित मढवी, घर क्र.237, दिवागाव, ऐरोली लक्ष्मी कृपा इमारत समोर | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 419 | | | 4 | श्री. राजाराम कचेर नाईक, घर क्र.51, श्री.प्रकाश नाईक यांच्या घराच्या पश्चिमेस ऐरोली | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 420 | ऐरोली विभाग | 2018-19 | 1 | श्रीम. लोणे जया जयवंत पांडुरंग निवास विठ्ठल रूकमाई मंदीरा शेजारी घर क्र.2042, से.01, ऐरोली | 13 | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 421 | | | 2 | श्रीम. मनिषा जगताप, प्लॉट नं.95/34, 1-4 घर क्र.1991, प्लॉट नं.95/31, शिवानी गायत्री अपार्टमेंट बाजुला | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 422 | | | 3 | श्री.दत्तात्रय काल्या पाटील, दिवा गाव, घर क्र.106, फ्लोर मिल | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 423 | | | 4 | श्री.हरीचंद्र आंबो पाटील, घर क्र.77, दिवा गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 424 | | | 5 | श्री.विष्णु आंबो पाटील, घर क्र.77, दिवा गाव | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 425 | | | 6 | श्री.पंढरीनाथ आंबो पाटील, घर क्र.77, से.9, जी+1, लोड बेरींग | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 426 | | | 7 | श्री.काशीनाथ जगन पाटील, घर क्र.141, से.9, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग | | - | - | सी-2 बी | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|--|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 427 | | | 8 | श्री.मालतीबाई रामचंद्र मढवी, घर क्र.385, से.9, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 428 | | | 9 | श्रीम.गंगाबाई रघुनाथ नाईक, घर क्र.336, से.9, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग | | - | | सी-2 बी | - | होय |
| 429 | | | 10 | श्री.बाबु धर्मा मढवी, घर क्र.335, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग | | - | | सी-2 बी | - | होय |
| 430 | | | 11 | श्री.शंकर मंगळया मढवी, घर क्र.337, दिवा गाव, सुख शांती अपार्टमेंट समोर, से.9, जी+1, लोड बेरींग | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 431 | | | 12 | प्लॉट नं.32, सेक्टर-1ए, शिव कॉलनी, प्रजापती पॅरेलाल हॉल समोर, | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 432 | | | 13 | श्री.सुरभी संगीता अपार्टमेंट, प्लॉट नं.520/521, से.02, ऐरोली | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 433 | ऐरोली विभाग | 2019-20 | 1 | श्री.मनोज अशोक जगताप, भुखंड क्र.95/31, सेक्टर-01, ऐरोली, नवी मुंबई | 1 | - | - | सी-2 बी | | नाही |
| 434 | दिघा विभाग | 2015-16 | 1 | खंडू कमलाकर कोळी यांची चाळ डीआयजी 314 दिघा नवी मुंबई | 6 | सी-1 | - | - | - | होय |
| 435 | | | 2 | सदानंद रामा कोळी यांची चाळ डीआयजी -284, दिघा (प), नवी मुंबई | | सी-1 | - | - | - | नाही |
| 436 | | | 3 | श्रीम.जनाबाई नाना गवते चाळ, डीआयजी-283 दिघा नवी मुंबई | | सी-1 | - | - | - | होय |
| 437 | | | 4 | श्रीम.गुलाबबाई गजानन भोईर, गुलाब निवास डीआयजी-119, दिघा नवी मुंबई | | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 438 | | | 5 | श्री.वसंत भोईर व इतर, डीआयजी-0100-001, मुक्ताबाई धाम, ठाणे-बेलापुर रोडलगत दिघा नवी मुंबई | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 439 | | | 6 | श्रीमती सुरेखा पाटील व इतर, डीआयजी-0112, गोदावरी निवास/एकविरा अपार्ट. हनुमान मंदीर रस्ता दिघा नवी मुंबई. | | - | सी-2 ए | - | - | होय |
| 440 | दिघा विभाग | 2016-17 | 1 | खंडू कोळी चाळ, दिघा पुर्व, (DIG-DIG-0022), दिघा, नवी मुंबई | 1 | सी-1 | - | - | - | होय |

| अ.क्र. | प्राप्त अहवाल | वर्ष | अ.क्र. | धोकादायक इमारतीचे नांव | धोकादायक इमारती संख्या | सी-1 | सी-2 ए | सी-2 बी | सी-3 | रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही |
|--------|---------------|---------|--------|-------------------------------|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये | इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे | इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे | इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या | |
| 441 | दिघा विभाग | 2017-18 | 1 | सार्पिन लुईस, दिघा (प) | 1 | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| 442 | दिघा विभाग | 2018-19 | 1 | खंडू अपार्टमेंट दिघा (प) | 2 | - | - | सी-2 बी | - | होय |
| 443 | | | 2 | भिमा शंकर अपार्टमेंट दिघा (प) | | - | - | सी-2 बी | - | नाही |
| | दिघा विभाग | 2019-20 | | निरंक | 0 | | | | | |

उपरोक्त धोकादायक इमारतींच्या वर्गीकरणानुसार इमारती भोगवटा वापर/रहिवास करणा-यांनी इमारती तात्काळ निष्कासित करावयाच्या आहेत. किंवा वर्गीकरणानुसार इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या भोगवटा धारकांनी इमारती दुरुस्ती करून आवश्यक उपाय योजना करणे अगत्याचे आहे. अन्यथा धोकादायक परिस्थिती उदभवल्यास महानगरपालिका जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.

आयुक्त

नवी मुंबई महानगरपालिका