

# नवी मुंबई महानगरपालिका अतिक्रमण विभाग

## धोकादायक इमारतीविषयी जाहिर आवाहन

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 चे कलम 264 अन्वये नोटीस

उपरोक्त अधिनियमाच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने या नोटीसीद्वारे सोबत जोडलेल्या यादीतील इमारतीमध्ये वास्तव्य करणारे मालक / भोगवटादार किंवा इतर यांना असे कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग यांचेकडील दि.05.11.2015 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, आपण राहत असलेली इमारत निवासी / वाणिज्य वापराकरिता धोकादायक असलेबाबत तसेच या इमारतीमधील निवासी / वाणिज्य वापर तात्काळ थांबवावा व धोकादायक इमारतीचे बांधकाम विनाविलंब तोडून टाकणेबाबत आपणांस लेखी सूचना / नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. सी-1 प्रवर्गातील इमारतीची विद्युत व जल जोडणी खंडीत करण्यात येईल. तसेच वेळोवेळी वर्तमानपत्राद्वारे जाहिर आवाहन करण्यात आलेले आहे. आपण रहात असलेल्या इमारतीचा वापर करणे धोकादायक असल्याने इमारत कोसळून जिवीत व वित्तहानी होण्याचा संभव आहे. सदर इमारतीचा / बांधकामाचा निवासी / वाणिज्य वापर त्वरीत बंद करून सदरची इमारत / बांधकाम त्वरीत विनाविलंब तोडून टाकावे. अशी कार्यवाही न केल्यास इमारत / बांधकाम कोसळल्यास होणा-या नुकसानीस फक्त आपणच जबाबदार राहाल. महानगरपालिका यास जबाबदार राहणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

## धोकादायक इमारती सन- 2018-19

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
1	बेलापुर विभाग	2015-16	1	सेक्टर-01, शॉप ओनर्स असोसिएशन,, सी.बी.डी. बेलापुर	8	-	सी-2 ए	-	-	होय
2			2	श्री. लहु कामोटेकर, आग्रोळी गाव, सेक्टर-29, सी.बी.डी., बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
3			3	श्री. गोपाळ ग.पाटील, प्लॉट नं.डी10 अ, से-29, आग्रोळी गाव, बेलापुर		-	-	सी-2 बी	-	होय
4			4	श्री. सागरनाथ बाबु भंडारी घर नं.643, शहाबाज गाव, देवी मंदिर, से-19, बेलापुर		-	-	सी-2 बी	-	होय
5			5	शिवदर्शन सह.गृह.निर्माण संस्था मर्या.इमारत क्र.सी-27 ते सी-34, से-48, नेरुळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
6			6	न्यु ओमकार सह.गृह.निर्माण संस्था मर्या, इमारत क्रं.डी-17 ते डी-24, सेक्टर-48, नेरुळ		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
7			7	नवघरकुल, सह.गृह.निर्माण संस्था मर्या, इमारत क्रं.सी-07 त सी-12, से-48अ, नेरुळ, नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
8			8	श्री. काशीनाथ मंगल्या कोळी, घर क्र.1206, दिवाळे गाव, बेलापुर		सी-1	-	-	-	नाही
9	बेलापुर विभाग	2016-17	1	श्री. निलेश तांडेल यांचे जुने घर (तांडेल वाडा), करावे गांव	1	सी-1	-	-	-	नाही
10	बेलापुर विभाग	2017-18	1	श्री. गणपत त्रिबंकर तांडेल व इतर, घर क्र.660, करावे गांव	16	-	-	सी-2 बी	-	होय
11			2	श्री.गणेश सह गृह संस्था लि. बी-1 ते बी-8, से.48, नेरुळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
12			3	साईप्रसाद सह गृह संस्था लि. डी-1 ते डी-8, से.48, नेरुळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
13			4	गुरूकृपा सह गृह संस्था लि. बी-25 ते बी-32, से.48, नेरुळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
14			5	अनंत शंकर म्हात्रे चाळ, घर नं.326, दारावे गांव		-	सी-2 ए	-	-	नाही
15			6	श्री. मारुती एस म्हात्रे यांचे जुने घर दारावे गांव		-	-	सी-2 बी	-	नाही
16			7	वंदना सह गृह संस्था लि.भु.क्र.56,57 आणि 70,71, से.20, बेलापुर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
17			8	श्री.पंढरीनाथ नागा पाटील, घर क्र.273, बेलापुर गाव		-	सी-2 ए	-	-	नाही
18			9	श्री. राजु कृष्णा टोळे, घर क्र.298, बेलापूर गावं		सी-1	-	-	-	नाही
19			10	श्री. विजय भर्तुके प्रितेस बारच्या बाजुला बेलापुर गाव		-	-	सी-2 बी	-	नाही
20			11	श्री. बाळकृष्ण बंदरे, बेलापुर गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
21			12	श्री. नारायण लक्ष्मण मुकादम व महादेव लक्ष्मण मुकादम मनिषा बिल्डींग बेलापूर गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
22			13	नमुंमपा कर्मचारी निवासस्थान शहाबाज गाव		सी-1	-	-	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
23			14	सी.बी.डी से.1, इमारत क्र. सी-5 सी-6,सी-7		-	-	सी-2 बी	-	होय
24			15	सी.बी.डी से.1, इमारत क्र. सी-1 ते बी-7 (पोलीस लाईन)		-	-	सी-2 बी	-	होय
25			16	सी.बी.डी से.12, पंप हाऊस		सी-1	-	-	-	होय
26	बेलापुर विभाग	2018-19	1	श्री.मारुती सखाराम म्हात्रे, दारावे गाव त्रिमुर्ती टॉवर जवळ	20	-	सी-2 ए	-	-	होय
27			2	निलगिरी को.ऑप.हौ.सो., से.24/25, इमारत क्र.इ-3		सी-1	-	-	-	होय
28			3	निलगिरी को.ऑप.हौ.सो., बंगला क्र.7, से.24		सी-1	-	-	-	होय
29			4	निलगिरी को.ऑप.हौ.सो., बंगला क्र.8, से.24		सी-1	-	-	-	होय
30			5	एम.एस साईअनुज एंटरप्रायजेस, से.19/20, भुखंड क्र.बी-86 ते बी-90		सी-1	-	-	-	होय
31			6	श्री.अनंत राघो नाईक / श्री.नरेश कृष्णा नाईक		-	-	सी-2 बी	-	होय
32			7	नामदेव रामा भगत, घर क्र.278, से.23, दारावे गाव		-	-	सी-2 बी	-	नाही
33			8	साई सदन को.ऑप. हौ.सोसा.भूखंड क्र.21, से.40, सीवुड		-	-	सी-2 बी	-	होय
34			9	बेलापुर गाव श्री. महादेव चांगा खांदेकर, मंदिरच्यापाटी मागे		-	-	सी-2 बी	-	होय
35			10	बेलापुर गाव श्री. दगडु गणपत म्हात्रे माजी नगरसेवक श्री. अमित पाटील यांच्या घरा मागे		-	-	सी-2 बी	-	होय
36			11	विठ्ठल कामोटकर, शिवपार्वती बिल्डींग समोर, साई संध्याच्या बाजुला		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
37			12	कमलाकर धर्मा डोगरे , प्लॉट नं.84,85, आग्रोळी		-	-	सी-2 बी	-	होय
38			13	दिवाळे गाव श्रीम.वांसती बुधा कोळी , सेक्टर .14		-	-	सी-2 बी	-	होय
39			14	सीबीडी से.1पोलिस क्वॉर्टर, मार्केट मागील		-	-	सी-2 बी	-	होय
40			15	से.11 मरमीड गॅरेज वर्कशॉप		-	-	सी-2 बी	-	होय
41			16	9/19 से.8 आर्टिस्ट व्हीलेज		-	-	सी-2 बी	-	नाही
42			17	प्लॉट नं.26 बेलापूर से.20		-	-	सी-2 बी	-	नाही
43			18	शिवशक्ती को. ऑ.हौ.सो. प्लॉट क्र.G 41-42, से.20		-	-	सी-2 बी	-	होय
44			19	ज्योतीर्मय को.ऑप सोसायटी से.8 साईबाबा मंदिर जवळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
45			20	करावे गाव श्री.लालचंद तांडेल यांचे घर 649		-	-	सी-2 बी	-	नाही
46	नेरूळ विभाग	2015-16	1	दत्तकृपा सोसायटी, सेक्टर-6, अे-01 व अे-02 बिल्डींग नेरूळ	24	सी-1	-	-	-	होय
47			2	एन एल 4/4 बिल्डींग सेक्टर- 1 ए कलाकेंद्राच्या मागे, नेरूळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
48			3	से-3, एन एल/5, गंगोत्री अपार्टमेंट (बिल्डींग एन.एल./5/7,8,9,10,11,12) नेरूळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
49			4	से-6, भुखंड क्र.47, बालाजीसदन इमारत, नेरूळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
50			5	से-15,एफ टाईप ग्रीन व्ह्यु सोसायटी , नेरूळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
51			6	सेक्टर-18, बालाजी सोसायटी अे-9, नेरूळ		-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
52			7	शिरवणे येथील लक्ष्मी निवास, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
53			8	से-6, अरिहंत निवास भु क्र.27, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
54			9	से-24 येथील कामधेनु को.ऑप.सो.,बी.क्र. अ-2 व अ-5, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
55			10	से-24, शिरवणे तलाव पुजाशेड क्र.01, नेरुळ		-	-	-	सी-3	नाही
56			11	शिवनेरी सोसायटी, सदनिका क्र.अ-1/3/11, से.18, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
57			12	शिवशक्ती (मार्केटजवळ) सदनिका अ-50/1/8 से.18, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
58			13	एनएल 2/14, से-15, प्लॅट नं. सी 3, सी 7, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
59			14	से-10,सहयोग अपार्टमेंट इमारत क्र. ई -1/30, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
60			15	से-18, शिवशक्ती सोसा.इमारत क्र. ऐ-10 सदनिका क्र.1/8, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
61			16	से-10, भुखंड क्र.218 रुम नं.03, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
62			17	से-1, एन एल-2, बिल्डींग नं.15, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
63			18	से-6, भु. क्र.211 गिरीजा अपार्टमेंट, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
64			19	से-24, स्वागत सोसा., सदनिका क्र. अ.6/3/10, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
65			20	से-10, एकता ओनर्स असो.सदनिका क्र इ -1/39/बी-1, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
66			21	से.10, एकता ओनर्स असो.सदनिका क्र. इ -1/38/बी-9 व बी-10, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
67			22	से.10, एकता अपार्टमेंट सदनिका क्र.इ-1/37/सी-10, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
68			23	से-10, सुयोग सोसायटी , इ -1/31/ए-1, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
69			24	हिराई को.ऑप.हौ.सो., सेक्टर-1, भुखंड क्रं.640/641, नेरुळ, नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय
70	सोसायटी	2016-17	1	पंचरत्न को.ऑप.हौ.सो.लि. बिल्डींग नं.A5, कंडोमिनियम नं.7, से.16, नेरुळ	1	सी-1	-	-	-	होय
71	नेरुळ विभाग	2016-17	1	श्री. नागपाल, दत्तकृपावाडी, शिरवणे	2	-	सी-2 ए	-	-	होय
72			2	श्री. अरविंद पाटील यांची चाळ (सदिच्छा सर्कल परीसर)		-	सी-2 ए	-	-	होय
73	नगर रचना	2016-17	1	एन एल-5, टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.3, नेरुळ. (बिल्डींग नं. NL-5 नं. 1 ते 3)	1	-	-	-	सी-3	होय
74	सोसायटी	2017-18	1	ट्रिष्टांत को.ऑप.हौ.सो.,प्लॉट नं.10/4, से.15, नेरुळ नवी मुंबई	1	सी-1	-	-	-	होय
75	नेरुळ विभाग	2018-19	1	नेरुळ से.20 सी ब्लॉक, नेरुळ गांव शिक्षण प्रशासक विद्यालय इमारत, आर.सी.सी. G+3	4	-	सी-2 ए	-	-	नाही
76			2	नेरुळ से.20 सी ब्लॉक, नेरुळ गांव शिक्षण प्रशासक मंडळ इमारत समोरील इमारत		-	सी-2 ए	-	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
77			3	समता सहकारी गृह निर्माण संस्था, अे-टाईप, सेक्टर-18, नेरूळ		-	-	सी-2 बी	-	नाही
78			4	सह्याद्री को.ऑप.हौसिंग सोसायटी, अे-टाईप, सेक्टर-18, नेरूळ		-	-	सी-2 बी	-	नाही
79	वाशी विभाग	2015-16	1	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-16, सेक्टर1, वाशी	11	-	सी-2 ए	-	-	होय
80			2	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-3, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
81			3	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-6, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
82			4	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-2, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
83			5	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-5, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
84			6	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-12, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
85			7	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-1, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
86			8	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-27, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
87			9	जे.एन 3/36, सेक्टर-9, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
88			10	जे.एन 3/37, सेक्टर-9, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या अयोग्य तात्काळ निष्कासित करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
89			11	जे.एन 3/38, सेक्टर-9, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
90	वाशी विभाग	2016-17	1	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.01, सेक्टर-05	61	सी-1	-	-	-	होय
91			2	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.02, सेक्टर-05		सी-1	-	-	-	होय
92			3	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.03, सेक्टर-05		सी-1	-	-	-	होय
93			4	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.04, सेक्टर-05		सी-1	-	-	-	होय
94			5	D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-1, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
95			6	D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-2, से.1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
96			7	D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-3, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
97			8	D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-4, से.1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
98			9	बी टाईप अपार्टमेंट, इमारत क्र. बी-13, से.6		-	-	सी-2 बी	-	होय
99			10	बी टाईप अपार्टमेंट, इमारत क्र. बी-8, से.6		-	-	सी-2 बी	-	होय
100			11	बी टाईप अपार्टमेंट, इमारत क्र. बी-10, से.6		-	-	सी-2 बी	-	होय
101			12	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-17, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
102			13	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-18, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय
103			14	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-11, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय
104			15	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-08, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय
105			16	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-04, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय
106			17	लोकमान्य टिळक मार्केट व्यापारी संघ, से. 1		-	-	सी-2 बी	-	होय
107			18	मेघराज / मेघदुत टॉकी से.2		-	सी-2 ए	-	-	होय
108			19	सी-2/1, से.2, सी.1 व सी.2 टाईप अपार्टमेंट. ओनर्स असोसिएशन.		-	-	-	सी-3	होय
109			20	सी-2/4, सेक्टर-2, जी+3		-	-	-	सी-3	होय
110			21	सी-2/5, सेक्टर-2		-	-	-	सी-3	होय
111			22	बी-3/3, सेक्टर-2		-	-	-	सी-3	होय
112			23	जेएन-2/6, सेक्टर-9		-	-	-	सी-3	होय
113			24	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/1		-	-	सी-2 बी	-	होय
114			25	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/2		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
115			26	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/3		-	-	सी-2 बी	-	होय
116			27	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/4		-	-	सी-2 बी	-	होय
117			28	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/5		-	-	सी-2 बी	-	होय
118			29	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/6		-	-	सी-2 बी	-	होय
119			30	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/7		-	-	सी-2 बी	-	होय
120			31	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/8		-	-	सी-2 बी	-	होय
121			32	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/9		-	-	सी-2 बी	-	होय
122			33	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/10		-	-	सी-2 बी	-	होय
123			34	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/11		-	-	सी-2 बी	-	होय
124			35	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/12		-	-	सी-2 बी	-	होय
125			36	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/13		-	-	सी-2 बी	-	होय
126			37	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/14		-	-	सी-2 बी	-	होय
127			38	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/15		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
128			39	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/16		-	-	सी-2 बी	-	होय
129			40	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/17		-	-	सी-2 बी	-	होय
130			41	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/18		-	-	सी-2 बी	-	होय
131			42	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/19		-	-	सी-2 बी	-	होय
132			43	से.14 डॅफोडाईल सोसायटी		-	-	सी-2 बी	-	होय
133			44	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.31		-	-	सी-2 बी	-	होय
134			45	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.32		-	-	सी-2 बी	-	होय
135			46	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.35		-	-	सी-2 बी	-	होय
136			47	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.37		-	-	सी-2 बी	-	होय
137			48	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.30		-	-	सी-2 बी	-	होय
138			49	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.25		-	-	सी-2 बी	-	होय
139			50	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.29		-	-	सी-2 बी	-	होय
140			51	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी ब.नं.17		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
141			52	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.18		-	-	सी-2 बी	-	होय
142			53	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.21		-	-	सी-2 बी	-	होय
143			54	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.22		-	-	सी-2 बी	-	होय
144			55	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.10		-	-	सी-2 बी	-	होय
145			56	से.14 कुमकुम सोसायटी		-	-	सी-2 बी	-	होय
146			57	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/32		-	-	सी-2 बी	-	होय
147			58	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/36		-	-	सी-2 बी	-	होय
148			59	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/50		-	-	सी-2 बी	-	होय
149			60	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/56		-	-	सी-2 बी	-	होय
150			61	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/45		-	-	सी-2 बी	-	होय
151	नगर रचना	2016-17	1	अवनी, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 47 ते 58) 12 इमारती	8	सी-1	-	-	-	होय
152			2	श्रध्दा, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.10, सेक्टर-10, वाशी (बिल्डींग नं. 25,27,29, 31 ते 34, 36 ते 44) 17 इमारती		सी-1	-	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
153			3	एकता, जे एन-1/1-18, टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.5, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 1 ते 18) 18 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
154			4	कैलास (जे एन-1 टाईप), अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.5, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 19 ते 45) 27 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
155			5	जय महाराष्ट्र, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.4, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 31 ते 46) 16 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
156			6	आशिर्वाद, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.3, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 2, 4 ते 18) 16 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
157			7	गुलमोहर जे एन-2 (VS-II) अपार्टमेंट ओनर्स, असोसिएशन, भु.क्र.18, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 64 ते 81) 18 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
158			8	एफ टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनीयम नं.14, सेक्टर-9, वाशी (F-5, SSU)		सी-1	-	-	-	होय
159	सोसायटी	2016-17	1	सुवर्ण सागर असोसिएशन VS-II टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (इमारत क्र.19 ते 22, भुखंड क्र.3ए, सेक्टर क्र.09, वाशी, नवी मुंबई)	1	सी-1	-	-	-	होय
160	वाशी विभाग	2017-18	1	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-1 ते 4, से.1, वाशी	98	-	-	सी-2 बी	-	होय
161			2	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-6 ते 11, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
162			3	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-13, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
163			4	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-14, से.1, वाशी		-	-	-	सी-3	होय
164			5	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-15 ते बी-21, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
165			6	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-22, से.1, वाशी		-	-	-	सी-3	होय
166			7	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-23, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
167			8	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-24, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
168			9	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-26, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
169			10	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-27, से.1, वाशी		-	-	-	सी-3	होय
170			11	सी-1/9, सेक्टर-2		-	-	-	सी-3	होय
171			12	बी-3/1 ते 7, सेक्टर-2		-	-	सी-2 बी	-	होय
172			13	बी-3/8, सेक्टर-2		-	-	-	सी-3	होय
173			14	बी-3/9, सेक्टर-2		-	-	सी-2 बी	-	होय
174			15	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-4, इमारत क्र.01, सेक्टर-05		-	सी-2 ए	-	-	नाही
175			16	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-4, इमारत क्र.02, सेक्टर-05		-	सी-2 ए	-	-	नाही
176			17	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-3, इमारत क्र.02, सेक्टर-05		-	सी-2 ए	-	-	नाही
177			18	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-3, इमारत क्र.04, सेक्टर-05		-	सी-2 ए	-	-	नाही
178			19	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.04, सेक्टर-05		-	-	सी-2 बी	-	होय
179			20	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.03, सेक्टर-05		-	-	सी-2 बी	-	होय
180			21	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-3, इमारत क्र.03, सेक्टर-05		-	-	सी-2 बी	-	होय
181			22	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.01, सेक्टर-05		-	-	-	सी-3	होय
182			23	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.02, सेक्टर-05		-	-	-	सी-3	होय
183			24	अनिकेत अपार्टमेंट, प्लॉट नं.333/334, वाशीगांव		-	सी-2 ए	-	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
184			25	हनुमान पाटील, वाशीगांव		-	-	-	सी-3	होय
185			26	सुधीर पाटील, वाशीगांव		-	-	-	सी-3	होय
186			27	हरिद्वार बिल्डिंग, प्लॉट नं.270, वाशीगांव		-	-	सी-2 बी	-	होय
187			28	नक्षत्र, जे एन-1 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.9,से.9, वाशी (बिल्डींग नं.46 ते 72) 27 इमारती		-	-	सी-2 बी	-	होय
188			29	जे एन-1, शांतीकुंज को.ऑप.हौ.सोसायटी से.10, वाशी (बिल्डींग नं.1,2,4,5,6,9,10) 7 इमारती		-	-	सी-2 बी	-	होय
189			30	जे एन-1, माझगांव डॉक लि.(बिल्डिंग नं.3,7,8,12) 4 इमारती		-	-	सी-2 बी	-	होय
190			31	जे एन-1, माझगांव डॉक लि. से.10, वाशी (बिल्डिंग नं.11) 1 इमारत		सी-1	-	-	-	नाही
191			32	जे एन-2 महालक्ष्मी ओनर्स असोसिएशन, से.10, वाशी (बिल्डींग नं.1 ते 21) 21 इमारती		-	-	सी-2 बी	-	होय
192			33	आशा डेव्हलोपर्स/ आशा मित्तल घर क्र. 954 से.11, जुहूगांव वाशी		-	-	-	सी-3	होय
193			34	पॉल इलास पिरामिंटो इमारत क्र.45, सेक्टर 11, जुहूगांव वाशी		-	-	-	सी-3	होय
194			35	बि.नं.14, सिध्दीविनायक सोसायटी, एम जी कॉम्प्लेक्स, से.14 वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
195			36	बि.नं.26, सोमेश्वर सोसायटी, एम जी कॉम्प्लेक्स, से.14 वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
196			37	बि.नं.34, सोमेश्वर सोसायटी, एम जी कॉम्प्लेक्स, से.14 वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
197			38	एलोरा को.हौ.सो.लि.भुखंड क्र.45, सेक्टर 14, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
198			39	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/1		-	-	-	सी-3	होय
199			40	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/2		-	-	सी-2 बी	-	होय
200			41	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/3 ते बी-3/9		-	-	-	सी-3	होय
201			42	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/10		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
202			43	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/11		-	-	-	सी-3	होय
203			44	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/12		-	-	-	सी-3	होय
204			45	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/13		-	-	सी-2 बी	-	होय
205			46	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/14		-	-	-	सी-3	होय
206			47	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/15		-	-	-	सी-3	होय
207			48	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/16		-	-	सी-2 बी	-	होय
208			49	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/17		-	-	-	सी-3	होय
209			50	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/18		-	-	सी-2 बी	-	होय
210			51	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/19		-	-	सी-2 बी	-	होय
211			52	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/20		-	-	-	सी-3	होय
212			53	शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/21		-	-	सी-2 बी	-	होय
213			54	शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/22		-	-	-	सी-3	
214			55	शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/23 ते बी-3/26		-	-	सी-2 बी	-	होय
215			56	शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/27 ते बी-3/28		-	-	-	सी-3	होय
216			57	अष्टविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/30 ते बी-3/35		-	-	-	सी-3	होय
217			58	अष्टविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/36		-	-	सी-2 बी	-	होय
218			59	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, बि.नं.बी-3/37		-	-	-	सी-3	होय
219			60	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, बि.नं.बी-3/38		-	-	सी-2 बी	-	होय
220			61	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, बि.नं.बी-3/39		-	-	-	सी-3	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
221			62	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, बि.नं.बी-3/40		-	-	-	सी-3	होय
222			63	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/30		-	-	-	सी-3	होय
223			64	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/31		-	-	-	सी-3	होय
224			65	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/33		-	-	-	सी-3	होय
225			66	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/34		-	-	सी-2 बी	-	होय
226			67	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/35		-	-	-	सी-3	होय
227			68	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/37		-	-	-	सी-3	होय
228			69	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/38		-	-	सी-2 बी	-	होय
229			70	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/39 ते बी-10/42		-	-	-	सी-3	होय
230			71	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/43 ते बी-10/45		-	-	सी-2 बी	-	होय
231			72	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/46 ते बी-10/49		-	-	-	सी-3	होय
232			73	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/51 ते बी-10/55		-	-	-	सी-3	होय
233			74	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/57		-	-	-	सी-3	होय
234			75	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/58		-	-	-	सी-3	होय
235			76	श्री दत्तगुरुनगर से.15, बि.नं.बी-10/59		-	-	-	सी-3	होय
236			77	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/21		-	-	-	सी-3	होय
237			78	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/22		-	-	-	सी-3	होय
238			79	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/23		-	-	-	सी-3	होय
239			80	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/24		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
240			81	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/25 ते बी-10/29		-	-	-	सी-3	होय
241			82	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/10		-	-	-	सी-3	होय
242			83	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/11		-	-	-	सी-3	होय
243			84	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/12		-	-	सी-2 बी	-	होय
244			85	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/13 ते बी-10/17		-	-	-	सी-3	होय
245			86	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/18		-	-	सी-2 बी	-	होय
246			87	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/19		-	-	-	सी-3	होय
247			88	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/20		-	-	सी-2 बी	-	होय
248			89	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/1		-	-	सी-2 बी	-	होय
249			90	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/2		-	-	-	सी-3	होय
250			91	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/3 ते बी-10/7		-	-	सी-2 बी	-	होय
251			92	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/8		-	-	-	सी-3	होय
252			93	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/9		-	-	-	सी-3	होय
253			94	सेक्टर 16, सी-2/1 ते सी-2/10		सी-1	-	-	-	होय
254			95	सेक्टर 16, सी-2/11 ते सी-2/19		-	-	सी-2 बी	-	होय
255			96	सेक्टर 16 ए, एस एस सी बोर्ड ऑफिस		-	-	सी-2 बी	-	होय
256			97	सेक्टर 17, वाशी प्लाझा		-	सी-2 ए	-	-	होय
257			98	सेक्टर 17, जय जवान सोसायटी		-	-	सी-2 बी	-	होय
258	सोसायटी	2017-18	1	उत्कर्ष, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट, से.9, वाशी, (बिल्डींग नं.61) 1 इमारत	3	सी-1	-	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
259			2	अन्नपुरणा, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.9, वाशी (बिल्डींग नं.62 ते 63) 2 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
260			3	लिटिल फ्लॉवर को.ऑप.हौ.सो.लि. जेन-4, टाईप (बिल्डींग नं 9 ते 16), से.9, वाशी, नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
261	वाशी विभाग	2018-19	1	साईबाबा आर्केड को.ऑप.हौ.सो.लि.भु.क्र.711, 712 से.11, जुहूगांव वाशी	2	-	सी-2 ए	-	-	होय
262			2	एकता सोसायटी, भु.क्र.142, से.12, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
263			1	मॅफको मार्केट, भु.क्र.796, से.18, तुर्भे, नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
264	तुर्भे विभाग	2015-16	2	कांदा बटाटा मार्केट, से-18, तुर्भे, नवी मुंबई	3	सी-1	-	-	-	होय
265			3	राम तनु माता बाल रूग्णालय, तुर्भे, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	नाही
266	तुर्भे विभाग	2016-17	1	मे. झमझम एंटरप्रायजेस, भू.क्र.28, से.18, तुर्भे	14	-	-	सी-2 बी	-	होय
267			2	मे. चिराग कोल्ड स्टोरेज, भू.क्र.26,27,29 व 30, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
268			3	मे. इग्लू डेअरी सर्व्हिसेस प्रा. लि. भू.क्र.46/5,6, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
269			4	आय. अहमद कोल्ड स्टोरेज, भू.क्र.34,35 व 36, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
270			5	अध्यक्ष / सेक्रेटरी/ खजिनदार, अ.वन टाईप ओनर्स असो. से.21, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
271			6	मे.क्रिस्टल कोल्ड स्टोरेज, भू.क्र.26, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
272			7	ओमकार को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटी लि., से.26, (ए-1 ते ए-20), वाशी		सी-1	-	-	-	होय
273			8	महाराष्ट्र को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सी-88 ते सी-105, इमातरीच्या वर, शिवनेरी नगर, सेक्टर-26, वाशी - (बिल्डींग नं. 65 ते 115 )		सी-1	-	-	-	होय
274			9	हॅपी होम को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सेक्टर-26, वाशी, (बिल्डींग नं. D/116 ते D/139)		सी-1	-	-	-	होय
275			10	प्रगती को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., ई-ब्लॉक, से.26, वाशी, (बिल्डींग नं. E-140 ते E-161)		सी-1	-	-	-	होय
276			11	वसंत विहार सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मर्यादीत), कंडोनियम एफ, से.26, वाशी (बिल्डींग नं. F-162 ते F-183)		सी-1	-	-	-	होय
277			12	प्रितीसंगम को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., शिवनेरी नगर, से.26, वाशी (बिल्डींग नं. G-184 ते G-205)		सी-1	-	-	-	होय
278			13	वैभव को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., शिवनेरी नगर, से.26, वाशी (बिल्डींग नं. H-206 ते H-225)		सी-1	-	-	-	होय
279			14	चिंतामणी को.ऑप.हौ.सोसायटी लि. (बी-21 ते बी-64), सेक्टर क्र.26, वाशी, नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
280	तुर्भे विभाग	2017-18	1	लताबाई वास्कर, सानपाडा गाव, (सोमनाथ वास्कर यांच्या घराजवळ)	7	-	-	सी-2 बी	-	होय
281			2	भाऊ तुकाराम पाटील, साईराज अर्पा. भु.क्र.255, से.5, सानपाडा		-	-	सी-2 बी	-	होय
282			3	प्रल्हाद गोमा ठाकूर, सानपाडा गाव, (सोमनाथ वास्कर यांच्या घराजवळ)		-	-	सी-2 बी	-	होय
283			4	मे. जय अंबिका इंजि.वर्क, भु.क्र.105/23, से.23, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
284			5	मे.अनिरुध्द डिस्ट्रिब्युटर प्रा.लि. भु.क्र.G-2, से.18, तुर्भे		सी-1	-	-	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
285			6	मे.क्राउन वेअर हाउसिंग, भु.क्र.11, से.19 सी, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
286			7	टेक्राविला प्लॉट नं.179, बिल्डींग नं.1, से.26, कोपरीगांव		-	-	सी-2 बी	-	होय
287	तुर्भे विभाग	2018-19	1	गुरूकृपा सोसायटी से.3, R,1 सानपाडा नवी मुंबई	18	-	-	सी-2 बी	-	होय
288			2	हिमगिरी सोसायटी से.3, R, 2 सानपाडा नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
289			3	स्नेहबंधन सोसायटी से.3, R, 4 सानपाडा नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
290			4	निवारा सोसायटी से.3, R, 3 सानपाडा नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
291			5	मारुती तुकाराम कदम सी.59, सप्तपर्णी सोसायटी से.4, सानपाडा		-	-	सी-2 बी	-	होय
292			6	अनंत गाना ठाकुर घर क्र.82, सानपाडा से.5, नवी मुंबई		-	-	-	सी-3	होय
293			7	प्रकाश बारक्या वैती भु.क्र. घर क्र.673, 674 तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
294			8	भु.क्र.450, हॅपी होम, से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
295			9	मधुकर घरत व वसंत घरत, भु.क्र.242, से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
296			10	रामा पाटील, विमल सदन, भु.क्र.345, से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
297			11	महादु म्हात्रे, घर क्र.1106 च्या बाजूच्या तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
298			12	भु.क्र.385 व भु.क्र.431 से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
299			13	भु.क्र.301, से.22, तुर्भे गाव, बळीराम गणा पाटील		-	-	सी-2 बी	-	होय अंशतः
300			14	सुशिल नारायण घरत, भु.क्र.422, से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
301			15	भु.क्र.10, से.24, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
302			16	नाफेड वेअर हाऊस, प्लॉट नं.46/2, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
303			17	अलसाना अपार्टमेंट , भुखंड क्र.108, से.5, सानपाडा		-	-	सी-2 बी	-	नाही
304			18	पामबीच आर्केड शहा कॉम्प्लेक्स-1, को.ऑप.हौ.सोसायटी, प्लॉट क्र.6, सेक्टर-13, पाम बीच रोड सानपाडा		-	-	सी-2 बी	-	होय
305	सोसायटी	2018-19	1	पॅराडाईस को.ऑप.हौ.सो.लि. से.07, भुखंड क्र.3, तुर्भे नवी मुंबई.	1	सी-1	-	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
306	कोपरखैरणे विभाग	2015-16	1	ओम सिध्दीविनायक सह गृहनिर्माण संस्था, प्लॉट नं. बी सी./11/90, से.23,कोपरखैरणे, नवी मुंबई	4	सी-1	-	-	-	नाही
307			2	संगम सहकारी गृहनिर्माण संस्था, भुखंड क्र.359 व 360, से.19, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.		सी-1	-	-	-	नाही
308			3	श्री.विघ्नहर्ता ओनर्स असो. रूम नं.81, कोपरखैरणे, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
309			4	श्री. दिलीप गजानन वाघमारे, रूम नं.578, से.04, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय
310	कोपरखैरणे विभाग	2016-17	1	चंद्रलोक को.ऑप.हो.सोसा. से.10, कोपरखैरणे	5	-	-	सी-2 बी	-	होय
311			2	प्रगती को.ऑप.हो.सोसा. से.09, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
312			3	सागर को.ऑप.हो.सोसा.से.10, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
313			4	करण पॅलेस को.ऑप.हो.सोसा. प्लॉट नं.38,से.18, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
314			5	कल्पलता अपार्टमेंट, प्लॉट नं.34, से.4 ए, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
315	कोपरखैरणे विभाग	2017-18	1	स्पोर्ट्स ऐरेना, भुखंड क्र.67, सेक्टर-2ए, कोपरखैरणे	4	-	-	सी-2 बी	-	होय
316			2	श्रीम.भारती एकनाथ डाऊरकर, घर नं.253, महापे गांव		-	-	-	सी-3	नाही
317			3	उदयय निवास, G+2, इमारत बोनकोडे गांव, कोपरखैरणे		-	सी-2 ए	-	-	नाही
318			4	एसएस-3, रूम नं.886, से.4, कोपरखैरणे		-	-	-	सी-3	होय
319	नगर रचना	2017-18	1	गगनगिरी को.ऑप हौ.सोसायटी लि, कंडोनियम क्र.02, सी टाईप, इमारत क्र.1 ते 13, कोपरखैरणे	2	सी-1	-	-	-	होय
320			2	मे.चंद्रलोक को.ऑप.हौ.सो.लि., भुखंड क्र.7, कंडोनियम क्र.07, कोपरखैरणे		सी-1	-	-	-	होय
321	सोसायटी	2017-18	1	ब्लु डायमंड को.ऑप.हौ.सोसायटी, प्लॉट नं.15, से.18, कोपरखैरणे	1	-	सी-2 ए	-	-	होय
322	कोपरखैरणे विभाग	2018-19	1	भुखंड क्र.34, सेक्टर-4ए, कोपरखैरणे	13	-	सी-2 ए	-	-	नाही
323			2	दारूद उलूम जे.आयेशा, घर क्र.149/3, खैरणेगांव, कोपरखैरणे		-	सी-2 ए	-	-	नाही
324			3	सतरंबा को.ऑप.हौ.सो. भुखंड, क्र.32, सेक्टर-15, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
325			4	रो हाऊस नं.79, सेक्टर-7, कोपरखैरणे		-	सी-2 ए	-	-	नाही
326			5	साईनाथ को.ऑप.हौ.सोस., अे टाईप, सेक्टर 9, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
327			6	सुखशांती को.ऑप.हौ.सो., सी टाईप, सेक्टर 9, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
328			7	साईकृपा को.ऑप.हौ.सौ., अे टाईप, सेक्टर 9, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
329			8	आदर्श को.ऑप. हौ.सो., सेक्टर 9, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
330			9	श्री.जयेंद्र शिवनारायण पाटील, (श्री.चंद्रकांत पाटील यांचे घराशेजारी) महापे, कोपरखैरणे		सी-1	-	-	-	नाही
331			10	श्री. बाबु भांगरे, अडवली भुतवली, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
332			11	श्रीमती गुलाबबाई चौरे, अडवली भुतवली, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
333			12	श्री.चंद्रकांत कृष्णा चावरे, अडवली भुतवली, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
334			13	श्री. सुभाष जाबर, अडवली भुतवली, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
335	घणसोली विभाग	2015-16	1	घणसोली गावातील गामस्थ, महादेववाडी, बाळारामवाडी, तीनबावडी, परिसरातील चाळ, घणसोली, नवी मुंबई.	8	-	सी-2 ए	-	-	होय
336			2	मे.सदगुरू सेवा मंडळ, (सदरगुरू हॉस्पिटल), गट क्र.358, घणसोली, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	नाही
337			3	तलावपाळी तलाव परिसरातील शंकरबुवावाडीतील चाळ, घणसोली, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
338			4	श्री.पुंडलीक कोंडया पाटील/ श्री.हरिश्चंद्र कोंडया पाटील घणसोली, गणपती मंदिराजवळ, पाटील आळी, घणसोली नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय
339			5	श्री.नथुराम नामदेव पाटील गोठिवली समाज मंदिराजवळ गोठिवली गाव, घणसोली		-	सी-2 ए	-	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
340			6	श्री.अजय देवजी साळकर, गवळी हॉस्पिटल समोर, राबाडा गांव, घणसोली, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	नाही
341			7	श्रीमती. सत्यभामा अमरसिंग पवार, मच्छीमार्केट समोर, राबाडा गाव घणसोली		-	सी-2 ए	-	-	होय
342			8	श्री.वसंत गोपीचंद पाटील/ श्री.हरिश्चंद्र गोविंद पाटील/श्री.रामकृष्ण त्रिंबक पाटील, घणसोली नवघर आळी, कुलदैवत मंदिराजवळ, घणसोली नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
343	घणसोली विभाग	2016-17	1	भवानी मंदीराशेजारी कौल आळी, घणसोली	2	सी-1	-	-	-	नाही
344			2	कोळीवाडा, मरी आई मंदिराजवळ, घणसोली		-	सी-2 ए	-	-	होय
	घणसोली विभाग	2017-18	निरंक		0					
345	घणसोली विभाग	2018-19	1	शांताराम कृष्णा मढवी ईमारत नं.0134 व इमारत नं.0135 गोठवली गाव नवी मुंबई	2			सी-2 बी		नाही
346			2	श्री.सप्रेम पाटील व इतर , कोळीवाडा मरीआई मंदीराजवळ, घणसोली नवी मुंबई				सी-2 बी		होय
347	ऐरोली विभाग	2015-16	1	श्री.प्रकाश नाबदेव नाईक व इतर, घर क्रं.52, दिवागांव, ऐरोली	2	सी-1	-	-	-	नाही
348			2	श्री.अशोक आर शुक्ला, रो हा क्रं.बी-01 व बी-02, गणेशबाग को.ऑप.हौ.सोसा.लि.प्लॉट नं.1, सेक्टर-1.		सी-1	-	-	-	होय
	ऐरोली विभाग	2016-17	निरंक		0					
349	ऐरोली विभाग	2017-18	1	श्री.अशोक जगताप, प्लॉट नं.95/30, सेक्टर-1, शिवकॉलनी, ऐरोली यांच्या मालकीचे		सी-1	-	-	-	नाही
350			2	श्रीमती. विठाबाई सुवर्णा, रूम नं.17/72, से-1, शिवकॉलनी, ऐरोली यांच्या मालकीचे	4	-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
351			3	श्रीमती. काशीबाई हरिश्चंद्र मढवी व श्री. अजित मढवी, घर क्र.237, दिवागाव, ऐरोली लक्ष्मी कृपा इमारत समोर	4	सी-1	-	-	-	होय
352			4	श्री. राजाराम कचेर नाईक, घर क्र.51, श्री.प्रकाश नाईक यांच्या घराच्या पश्चिमेस ऐरोली		-	सी-2 ए	-	-	होय
353	ऐरोली विभाग	2018-19	1	श्रीम. लोणे जया जयवंत पांडुरंग निवास विठ्ठल रूकमाई मंदीरा शेजारी घर क्र.2042, से.01, ऐरोली	13	-	-	सी-2 बी	-	नाही
354			2	श्रीम. मनिषा जगताप, प्लॉट नं.95/34, 1-4 घर क्र.1991, प्लॉट नं.95/31, शिवानी गायत्री अपार्टमेंट बाजुला		-	-	सी-2 बी	-	नाही
355			3	श्री.दत्तात्रय काल्या पाटील, दिवा गाव, घर क्र.106, फ्लोर मिल		-	-	सी-2 बी	-	होय
356			4	श्री.हरीचंद्र आंबो पाटील, घर क्र.77, दिवा गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
357			5	श्री.विष्णु आंबो पाटील, घर क्र.77, दिवा गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
358			6	श्री.पंढरीनाथ आंबो पाटील, घर क्र.77, से.9, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	होय
359			7	श्री.काशीनाथ जगन पाटील, घर क्र.141, से.9, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग		-	-	-	सी-3	होय
360			8	श्री.मालतीबाई रामचंद्र मढवी, घर क्र.385, से.9, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग		-	-	-	सी-3	नाही
361			9	श्रीम.गंगाबाई रघुनाथ नाईक, घर क्र.336, से.9, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	होय
362			10	श्री.बाबु धर्मा मढवी, घर क्र.335, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
363			11	श्री.शंकर मंगळया मढवी, घर क्र.337, दिवा गाव, सुख शांती अपार्टमेंट समोर, से.9, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	नाही
364			12	प्लॉट नं.32, सेक्टर-1ए, शिव कॉलनी, प्रजापती परिलाल हॉल समोर,		-	-	सी-2 बी	-	नाही
365			13	श्री.सुरभी संगीता अपार्टमेंट, प्लॉट नं.520/521, से.02, ऐरोली		सी-1	-	-	-	होय
366	दिघा विभाग	2015-16	1	श्रीम.भावना गुलाब मणिक, स्पेक्ट्रम इंजि.एँड कन्स.च्या समोर, जुना ठाणे बेलापुर रोड, गणपतीपाडा दिघा	8	-	-	-	सी-3	नाही
367			2	रमाबाई त्रिंबक भोईर, डीआयजी-299, दत्त मंदिरासमोर, दिघा (प), नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	नाही
368			3	खंडू कमलाकर कोळी यांची चाळ डीआयजी 314 दिघा नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
369			4	सदानंद रामा कोळी यांची चाळ डीआयजी-284, दिघा (प), नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	नाही
370			5	श्रीम.जनाबाई नाना गवते चाळ, डीआयजी-283 दिघा नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
371			6	श्रीम.गुलाबबाई गजानन भोईर, गुलाब निवास डीआयजी-119, दिघा नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
372			7	श्री.वसंत भोईर व इतर, डीआयजी-0100-001, मुक्ताबाई धाम, ठाणे-बेलापुर रोडलगत दिघा नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
373			8	श्रीमती सुरेखा पाटील व इतर, डीआयज-0112, गोदावरी निवास/एकविरा अपार्ट. हनुमान मंदीर रस्ता दिघा नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
374	दिघा विभाग	2016-17	1	खंडू कोळी चाळ, दिघा पुर्व, (DIG-DIG-0022), दिघा, नवी मुंबई	1	सी-1	-	-	-	होय
375	दिघा विभाग	2017-18	1	जय गणेश दर्शन दिघा (पश्चिम)	2	-	-	सी-2 बी	-	होय
376			2	सार्पिन लुईस, दिघा (प)		-	-	सी-2 बी	-	नाही
377	दिघा विभाग	2018-19	1	खंडू अपार्टमेंट दिघा (प)	2	-	-	सी-2 बी	-	होय
378			2	भिमा शंकर अपार्टमेंट दिघा (प)		-	-	सी-2 बी	-	नाही

उपरोक्त धोकादायक इमारतींच्या वर्गीकरणानुसार इमारती भोगवटा वापर/रहिवास करणा-यांनी इमारती तात्काळ निष्कासित करावयाच्या आहेत. किंवा वर्गीकरणानुसार इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या भोगवटा धारकांनी इमारती दुरुस्ती करून आवश्यक उपाय योजना करणे अगत्याचे आहे. अन्यथा धोकादायक परिस्थिती उदभवल्यास महानगरपालिका जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.

आयुक्त  
नवी मुंबई महानगरपालिका