

**नवी मुंबई महानगरपालिका  
अतिक्रमण विभाग**

**धोकादायक इमारतीविषयी जाहिर आवाहन**

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 चे कलम 264 अन्वये नोटीस

उपरोक्त अधिनियमाच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने या नोटीसीद्वारे सोबत जोडलेल्या यादीतील इमारतीमध्ये वास्तव्य करणारे मालक / भोगवटादार किंवा इतर यांना असे कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग यांचेकडील दि.05.11.2015 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, आपण राहत असलेली इमारत निवासी / वाणिज्य वापरकरिता धोकादायक असलेबाबत तसेच या इमारतीमधील निवासी / वाणिज्य वापर तात्काळ थांबवावा व धोकादायक इमारतीचे बांधकाम विनाविलंब तोडून टाकणेबाबत आपणांस लेखी सूचना / नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. सी-1 प्रवर्गातील इमारतीची विद्युत् व जल जोडणी खंडीत करण्यात येईल. तसेच वेळोवेळी वर्तमानपत्राद्वारे जाहिर आवाहन करण्यात आलेले आहे. आपण राहत असलेल्या इमारतीचा वापर करणे धोकादायक असल्याने इमारत कोसळून खिनीत व वि.सहानी होण्याचा संभव आहे. सदर इमारतीचा / बांधकामाचा निवासी / वाणिज्य वापर त्वरीत बंद करून सदरची इमारत / बांधकाम त्वरीत विनाविलंब तोडून टाकावे. अशी कार्यवाही न केल्यास इमारत / बांधकाम कोसळल्यास होणा-या नुकसानीस फक्त आपणच जबाबदार राहाल. महानगरपालिका यास जबाबदार राहणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

**धोकादायक इमारती सन- 2020-21**

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवाम बापर मुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ मोडणा-या अयोग्य निष्कासित करण्या प्रवर्गामध्ये	इमारत संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये	रिकामी करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न किरकोळ दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची दुरुस्ती
1	बेलापुर विभाग	2015-16	1	सेक्टर-01,शॉप ओनर्स असोसिएशन,, सी.बी.डी. बेलापुर	6	-	सी-2 ए	-	-	होय
2			श्री. गोपाळ ग.पाटील, प्लॉट नं.डी10 अे, से-29, आग्रोळी गाव, बेलापुर	-		-	सी-2 बी	-	होय	
3			श्री. सागरनाथ बाबु भंडारी घर नं.643, शहाबाज गाव, देवी मंदिर, से-19, बेलापुर	-		-	सी-2 बी	-	होय	
4			शिवदर्शन सह.गृह.निर्माण संस्था मर्या.इमारत क्र.सी-27 ते सी-34, से-48, नेरुळ	-		-	सी-2 बी	-	होय	
5			न्यु ओमकार सह.गृह.निर्माण संस्था मर्या, इमारत क्रं.डी-17 ते डी-24, सेक्टर-48, नेरुळ	-		-	सी-2 बी	-	होय	
6			नवधरकुल, सह.गृह.निर्माण संस्था मर्या, इमारत क्रं.सी-07 त सी-12, से-48अे, नेरुळ, नवी मुंबई	-		-	सी-2 बी	-	होय	
7	बेलापुर विभाग	2016-17	1	श्री. निलेश तांडेल यांचे जुने घर (तांडेल वाडा), करावे गांव	1	सी-1	-	-	-	होय
8	बेलापुर विभाग	2017-18	1	ओम गणेश सह गृह संस्था लि. बी-1 ते बी-8, से.48, नेरुळ	12	-	-	सी-2 बी	-	होय
9			साईप्रसाद सह गृह संस्था लि. डी-1 ते डी-8, से.48, नेरुळ	-		-	सी-2 बी	-	होय	
10			गुरूकृपा सह गृह संस्था लि. बी-25 ते बी-32, से.48, नेरुळ	-		-	सी-2 बी	-	होय	
11			वंदना सह गृह संस्था लि.भु.क्र.56,57 आणि 70,71, से.20, बेलापुर	-		-	सी-2 बी	-	नाही	

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवाम बापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
12			5	श्री.पंढरीनाथ नागा पाटील, घर क्र.273, बेलापुर गाव		-	सी-2 ए	-	-	नाही
13			6	श्री. राजु कृष्णा टोळे, घर क्र.298, बेलापूर गावं		सी-1	-	-	-	नाही
14			7	श्री. विजय भर्तुकें प्रितेस बारच्या बाजुला बेलापुर गाव		-	-	सी-2 बी	-	नाही
15			8	श्री. बाळकृष्ण बंदरे, बेलापुर गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
16			9	श्री. नारायण लक्ष्मण मुकादम व महादेव लक्ष्मण मुकादम मनिषा बिर्डींग बेलापूर गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
17			10	सी.बी.डी से.1, इमारत क्र. सी-5 सी-6,सी-7		-	-	सी-2 बी	-	होय
18			11	सी.बी.डी से.1, इमारत क्र. सी-1 ते बी-7 (पोलीस लाईन)		-	-	सी-2 बी	-	होय
19			12	सी.बी.डी से.12, पंप हाऊस, नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
20	बेलापुर विभाग	2018-19	1	निलगिरी को.ऑप.हौ.सो., से.24/25, इमारत क्र.इ-3	18	सी-1	-	-	-	होय
21			2	निलगिरी को.ऑप.हौ.सो., बंगला क्र.7, से.24		सी-1	-	-	-	नाही
22			3	निलगिरी को.ऑप.हौ.सो., बंगला क्र.8, से.24		सी-1	-	-	-	नाही
23			4	श्री.अनंत राघो नाईक / श्री.नरेश कृष्णा नाईक		-	-	सी-2 बी	-	होय
24			5	नामदेव रामा भगत, घर क्र.278, से.23, दारावे गाव		-	-	सी-2 बी	-	नाही
25			6	साई सदन को.ऑप. हौ.सोसा.भूखंड क्र.21, से.40, सीवुड		-	-	सी-2 बी	-	होय
26			7	बेलापुर गाव श्री. महादेव चांगा खांदेकर, मंदिरच्यापाटी मागे		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवाम बापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वाताळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकासी संरचनात्मक करणे दुरुस्ती मोडणा-या	इमारत रिकासी न रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
27			8	बेलापुर गाव श्री. दगडु गणपत म्हात्रे माजी नगरसेवक श्री. अमित पाटील यांच्या घरा मागे		-	-	सी-2 बी	-	होय
28			9	विट्टल कामोटकर , शिवपार्वती बिल्डींग समोर, साई संध्याच्या बाजुला		-	-	सी-2 बी	-	होय
29			10	कमलाकर धर्मा डोगरे , प्लॉट नं.84,85, आग्रोळी		-	-	सी-2 बी	-	होय
30			11	दिवाळे गाव श्रीम.वांसती बुधा कोळी , सेक्टर .14		-	-	सी-2 बी	-	होय
31			12	सीबीडी से.1पोलिस क्वॉर्टर, मार्केट मागील		-	-	सी-2 बी	-	होय
32			13	से.11 मरमीड गॅरिज वर्कशॉप		-	-	सी-2 बी	-	होय
33			14	9/19 से.8 आर्टिस्ट व्हीलेज		-	-	सी-2 बी	-	नाही
34			15	प्लॉट नं.26 बेलापूर से.20		-	-	सी-2 बी	-	नाही
35			16	शिवशक्ती को. ऑ.हौ.सो. प्लॉट क्र.G 41-42, से.20		-	-	सी-2 बी	-	होय
36			17	ज्योतीर्मय को.ऑप सोसायटी से.8 साईबाबा मंदिर जवळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
37			18	करावे गाव श्री.लालचंद तांडेल यांचे घर 649		-	-	सी-2 बी	-	नाही
38	बेलापुर विभाग	2019-20	1	एस.पी.जोशी, घर क्र.१९३ व ३२५/००४, बेलापूर गांव	28	-	-	सी-2 बी	-	होय
39			2	दिलीप डी. घोसाळकर, घर क्र.३३३, बेलापूर गांव		-	-	सी-2 बी	-	होय
40			3	भु.क्र.जी-४५,४६, सेक्टर-२०, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	होय
41			4	महाराजा पॅलेस, भु.क्र.जी-३७,३८, से.२०, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवाम बापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकासी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकासी न रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये
42			5	सी-५-१४, सी-५-१२, तुळशी निवास, सेक्टर-५, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	होय
43			6	८८७, सेक्टर-८, सीबीडी		-	-	सी-2 बी	-	होय
44			7	८८५, सेक्टर-८, सीबीडी		-	-	सी-2 बी	-	होय
45			8	भु.क्र.सी-५, सी-६, सेक्टर-२९, आग्रोळी		-	-	सी-2 बी	-	होय
46			9	भु.क्र.९२ ए, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	होय
47			10	भु.क्र.६७, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
48			11	भु.क्र.७४, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
49			12	भु.क्र.६५, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
50			13	भु.क्र.५७, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
51			14	भु.क्र.४४, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
52			15	भु.क्र.४५, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
53			16	भु.क्र.४६, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
54			17	भु.क्र.४७, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
55			18	भु.क्र.२१, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
56			19	भु.क्र.१५, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
57			20	भु.क्र.०३, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
58			21	भु.क्र.२५, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
59			22	भु.क्र.२६, सेक्टर-२६, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
60			23	भु.क्र.48, सेक्टर-२1, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
61			24	स्वप्न साकार, भु.क्र.२०३, सेक्टर-२३, दारावे		-	सी-2 ए	-	-	नाही
62			25	मे. श्री गणेश को.ऑप. हौ.सो.लि.,मधील बिल्डींग नं.ए-१ ते ए-४, बी-१ ते बी-८, सी-१ ते सी-४ व डी-१ ते डी-२, व (Commercial Building नं. १ व २), भु.क्र.१, सेक्टर-२८, नेरुळ, नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
63			26	जय गजानन सह. गृहनिर्माण संस्था, बी-१७ ते बी-२४, भु.क्र.५१, सेक्टर-४८, नेरुळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
64			27	अन्नपूर्णा को.ऑ.हौ.सो.लि., ई-१ ते ई-८, कंडानियम-९, सेक्टर-४८, नेरुळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
65			28	एकनाथ तांडेल व बी.आर.तांडेल, पामबिच रोड लगत, सेक्टर-३६, करावे गांव		-	-	सी-2 बी	-	नाही
66	बेलापूर विभाग	2020-21	1	भास्कर पाटील, दारावे गाव, से-23, नेरुळ	22	-	-	सी-2 बी	-	नाही
67			2	मा. आयुक्त निवासस्थान मधील जुने गॅरेज, से-21, नेरुळ		-	-	सी-2 बी	-	नाही
68			3	किल्ला गावठाण तलाव शेजारील कवलाखुधर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
69			4	से-15 सी कॉस्ट को. औ. सोसायटी फेज 2 रो. नं. 9		-	-	सी-2 बी	-	नाही
70			5	से-8, आर्टिस्ट व्हिलेज 8/81		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवाम बापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	रिक्कामी संरचनात्मक करणे	इमारत रिक्कामी न करता रचनात्मक करणे
71			6	से-8, आर्टिस्ट व्हिलेज 5/37		-	-	सी-2 बी	-	होय
72			7	से-29, आग्रोळी गाव प्लॉट क्र. बी-40		-	-	सी-2 बी	-	होय
73			8	से-29, आग्रोळी गाव प्लॉट क्र. बी-41		-	-	सी-2 बी	-	नाही
74			9	भु.क्र.54, सेक्टर-26, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	होय
75			10	भु.क्र.31, सेक्टर-26, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
76			11	भु.क्र.32, सेक्टर-26, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
77			12	भु.क्र.12, सेक्टर-26, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
78			13	भु.क्र.59, सेक्टर-26, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
79			14	भु.क्र.60/4, सेक्टर-26, पारसिक हिल, सीबीडी, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	नाही
80			15	से-1 ओ.एन.जी.सी. कॉलनी इमारत क्र. 4 ते 11		-	-	सी-2 बी	-	नाही
81			16	से-1, पोलीस कॉलनी बी-14 - 1 ते 16 व बी-10 1ते 16		-	-	सी-2 बी	-	नाही
82			17	से-1, मार्केटच्या मागील सी-3, सी-8 ते सी-22		-	-	सी-2 बी	-	नाही
83			18	आयकर कॉलनी डी.आर.एस. हौसिंग पद्धतीचे ए टाईप इमारत क्र. 1 ते 36		-	-	सी-2 बी	-	नाही
84			19	आयकर कॉलनी डी.आर.एस. हौसिंग पद्धतीचे सी टाईप इमारत क्र. 1 ते 20		-	-	सी-2 बी	-	नाही
85			20	एअर इंडिया कॉलनी, स्काय पेलेस बिल्डिंग, से-27, नेरूळ		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
86			21	श्री अष्टविनायक सोसायटी, से-48, सिवुड नेरुळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
87			22	बाळुवाला बिल्डिंग, भु.क्र.-वाय १ वाय २, शाहवाज गाव, से-19, बेलापूर		-	-	सी-2 बी	-	होय
88	नेरुळ विभाग	2015-16	1	दत्तकृपा सोसायटी, सेक्टर-6, अे-01 व अे-02 बिल्डींग नेरुळ	23	सी-1	-	-	-	नाही
89			2	एन एल 4/4 बिल्डींग सेक्टर- 1 ए कलाकेंद्राच्या मागे, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
90			3	से-3, एन एल/5, गंगोत्री अपार्टमेंट (बिल्डींग एन.एल./5/7,8,9,10,11,12) नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
91			4	से-6, भुखंड क्र.47, बालाजीसदन इमारत, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
92			5	से-15,एफ टाईप ग्रीन व्ह्यु सोसायटी , नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
93			6	सेक्टर-18, बालाजी सोसायटी अे-9, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
94			7	शिरवणे येथील लक्ष्मी निवास, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
95			8	से-6, अरिहंत निवास भु क्र.27, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
96			9	से-24 येथील कामधेनु को.ऑप.सो.,वी.क्र. अे-2 व अे-5, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
97			10	से-24, शिरवणे तलाव पुजाशेड क्र.01, नेरुळ		-	-	-	सी-3	नाही
98			11	शिवनेरी सोसायटी, सदनिका क्र.अे-1/3/11, से.18, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
99			12	शिवशक्ती (मार्केटजवळ) सदनिका अे-50/1/8 से.18, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
100			13	एनएल 2/14, से-15,प्लॅट नं. सी 3, सी 7, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहितवास वापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
101			14	से-10,सहयोग अपार्टमेंट इमारत क्र. ई -1/30, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
102			15	से-18, शिवशक्ती सोसा.इमारत क्र. ऐ-10 सदनिका क्र.1/8, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
103			16	से-10, भुखंड क्र.218 रुम नं.03, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
104			17	से-1, एन एल-2, बिल्डींग नं.15, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
105			18	से-24, स्वागत सोसा., सदनिका क्र. अ.6/3/10, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
106			19	से-10, एकता ओनर्स असो.सदनिका क्र इ -1/39/बी-1, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
107			20	से.10, एकता ओनर्स असो.सदनिका क्र. इ -1/38/बी-9 व बी-10, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
108			21	से.10, एकता अपार्टमेंट सदनिका क्र.इ-1/37/सी-10, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
109			22	से-10, सुयोग सोसायटी , इ -1/31/ए-1, नेरुळ		-	सी-2 ए	-	-	होय
110			23	हिराई को.ऑप.हौ.सो., सेक्टर-1, भुखंड क्र.640/641, नेरुळ, नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय
111	सोसायटी	2016-17	1	पंचरत्न को.ऑप.हौ.सो.लि. बिल्डींग नं.A5, कंडोमिनियम नं.7, से.16, नेरुळ	1	सी-1	-	-	-	होय
112	नेरुळ विभाग	2016-17	1	श्री. नागपाल, दत्तकृपावाडी, शिरवणे	2	-	सी-2 ए	-	-	होय
113			2	श्री. अरविंद पाटील यांची चाळ (सदिच्छा सर्कल परीसर)		-	सी-2 ए	-	-	होय
114	नगर रचना	2016-17	1	एन एल-5, टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.3, नेरुळ. (बिल्डींग नं. NL-5 नं. 1 ते 3)	1	-	-	-	सी-3	होय
115	नेरुळ विभाग	2018-19	1	नेरुळ से.20 सी ब्लॉक, नेरुळ गांव शिक्षण प्रशासक विद्यालय इमारत, आर.सी.सी. G+3	4	-	सी-2 ए	-	-	नाही



अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वाताकाळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
116			2	नेरूळ से.20 सी ब्लॉक, नेरूळ गांव शिक्षण प्रशासक मंडळ इमारत समोरील इमारत		-	सी-2 ए		-	नाही
117			3	समता सहकारी गृह निर्माण संस्था, अे-टाईप, सेक्टर-18, नेरूळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
118			4	सह्याद्री को.ऑप.हौसिंग सोसायटी, अे-टाईप, सेक्टर-18, नेरूळ		-	-	सी-2 बी	-	होय
119	नेरूळ विभाग	2019-20	1	अमरदिप सोसायटी, बिल्डींग नं ई-1/12, रूम नं.बी-1, से.02, नेरूळ	2	-	-	सी-2 बी	-	होय
120			2	श्री.बाळाराम अहिरे व श्री.अरूण परशुराम सुतार यांची इमारत, दत्तकृपा वाडी जवळ, शिरवणे		-	सी-2 ए	-	-	होय
121	नेरूळ सोसायटी	2019-20	1	पंचशिल अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, (बिल्डिंग नं.1 ते 17) 17 इमारती (एन.एल.2, टाईप, से.1ए, शिवाजी चौक, नेरूळ, नवी मुंबई)	1	सी-1	-	-	-	होय
122	नेरूळ सोसायटी	यादी क्र.2 2019-20	1	श्री.बालाजी को.ऑप.हौ.सो.सी.(रजि.), A-9 & B-4, से.18, नेरूळ, नवी मुंबई	2	सी-1	-	-	-	होय
123			2	गिरिजा अपार्टमेंट, सु.क्र.11, से.6, नेरूळ, नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	नाही
124	नेरूळ विभाग	2020-21	1	नेरूळ सेक्टर 20 येथील ए ब्लॉक मधील एकविरा प्रसाद आणि अंबिका व महालक्ष्मी सदन, श्री नाथजी कृपा सोसायटी मधील संरक्षण भित	2	-	-	-	सी-3	-
125			2	समता को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि.(इमारत क्र.ए-7 व ए-9), से.24, नेरूळ, नवी मुंबई.		-	-	सी-2 बी	-	होय
126	वाशी विभाग	2015-16	1	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-16, सेक्टर1, वाशी	11	-	सी-2 ए	-	-	होय
127			2	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-3, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
128			3	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-6, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
129			4	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-2, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
130			5	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-5, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवाम बापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे	इमारत रिकामी करता रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची न किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
131			6	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-12, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
132			7	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-1, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
133			8	बी टाईप अपार्ट. ओनर्स असो., बी-B-27, सेक्टर1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
134			9	जे.एन 3/36, सेक्टर-9, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
135			10	जे.एन 3/37, सेक्टर-9, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
136			11	जे.एन 3/38, सेक्टर-9, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
137	वाशी विभाग	2016-17	1	रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.01, सेक्टर-05	61	सी-1	-	-	-	नाही
138			2	रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.02, सेक्टर-05		सी-1	-	-	-	नाही
139			3	रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.03, सेक्टर-05		सी-1	-	-	-	नाही
140			4	रा.का.वि.योजना रुग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप क्र.1, इमारत क्र.04, सेक्टर-05		सी-1	-	-	-	नाही
141			5	D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-1, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
142			6	D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-2, से.1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
143			7	D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-3, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
144			8	D टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असो. इमारत क्र. डी-4, से.1, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय
145			9	बी टाईप अपार्टमेंट, इमारत क्र. बी-13, से.6		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय?
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
146			10	बी टाईप अपार्टमेंट, इमारत क्र. बी-8, से.6		-	-	सी-2 बी	-	होय
147			11	बी टाईप अपार्टमेंट, इमारत क्र. बी-10, से.6		-	-	सी-2 बी	-	होय
148			12	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-17, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय
149			13	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-18, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय
150			14	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-11, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय
151			15	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-08, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय
152			16	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र.बी-04, सेक्टर-1		-	-	सी-2 बी	-	होय
153			17	लोकमान्य टिळक मार्केट व्यापारी संघ, से.1		-	-	सी-2 बी	-	होय
154			18	मेघराज / मेघदुत टॉकी से.2		-	सी-2 ए	-	-	होय
155			19	सी-2/1, से.2, सी.1 व सी.2 टाईप अपार्टमेंट. ओनर्स असोसिएशन.		-	-	-	सी-3	होय
156			20	सी-2/4, सेक्टर-2, जी+3		-	-	-	सी-3	होय
157			21	सी-2/5, सेक्टर-2		-	-	-	सी-3	होय
158			22	बी-3/3, सेक्टर-2		-	-	-	सी-3	होय
159			23	जेएन-2/6, सेक्टर-9		-	-	-	सी-3	होय
160			24	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/1		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास बापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकासी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकासी न रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये
161			25	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/2		-	-	सी-2 बी	-	होय
162			26	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/3		-	-	सी-2 बी	-	होय
163			27	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/4		-	-	सी-2 बी	-	होय
164			28	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/5		-	-	सी-2 बी	-	होय
165			29	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/6		-	-	सी-2 बी	-	होय
166			30	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/7		-	-	सी-2 बी	-	होय
167			31	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/8		-	-	सी-2 बी	-	होय
168			32	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/9		-	-	सी-2 बी	-	होय
169			33	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/10		-	-	सी-2 बी	-	होय
170			34	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/11		-	-	सी-2 बी	-	होय
171			35	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/12		-	-	सी-2 बी	-	होय
172			36	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/13		-	-	सी-2 बी	-	होय
173			37	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/14		-	-	सी-2 बी	-	होय
174			38	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/15		-	-	सी-2 बी	-	होय
175			39	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/16		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास बापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या	अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	रिकासी संरचनात्मक करणे	इमारत रिकासी न करता रचनात्मक करणे मोडणा-या
176			40	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/17		-	-	सी-2 बी	-	होय
177			41	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/18		-	-	सी-2 बी	-	होय
178			42	सी 2 टाईप सेक्टर-16, सी-2/19		-	-	सी-2 बी	-	होय
179			43	से.14 डॅफोडाईल सोसायटी		-	-	सी-2 बी	-	होय
180			44	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.31		-	-	सी-2 बी	-	होय
181			45	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.32		-	-	सी-2 बी	-	होय
182			46	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.35		-	-	सी-2 बी	-	होय
183			47	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.37		-	-	सी-2 बी	-	होय
184			48	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.30		-	-	सी-2 बी	-	होय
185			49	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.25		-	-	सी-2 बी	-	होय
186			50	से.14 सोमेश्वर सोसायटी बि.नं.29		-	-	सी-2 बी	-	होय
187			51	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.17		-	-	सी-2 बी	-	होय
188			52	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.18		-	-	सी-2 बी	-	होय
189			53	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.21		-	-	सी-2 बी	-	होय
190			54	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.22		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वाल्काळ करणे मोडणा-या	अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	रिकामी संरचनात्मक करणे	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे
191			55	से.14 सिध्दीविनायक सोसायटी बि.नं.10		-	-	सी-2 बी	-	होय
192			56	से.14 कुमकुम सोसायटी		-	-	सी-2 बी	-	होय
193			57	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/32		-	-	सी-2 बी	-	होय
194			58	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/36		-	-	सी-2 बी	-	होय
195			59	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/50		-	-	सी-2 बी	-	होय
196			60	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/56		-	-	सी-2 बी	-	होय
197			61	से.15, दत्तगुरू नगर सोसायटी बी-10/45		-	-	सी-2 बी	-	होय
198	नगर रचना	2016-17	1	अवनी, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 47 ते 58) 12 इमारती	8	सी-1	-	-	-	होय
199			2	श्रद्धा, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.10, सेक्टर-10, वाशी (बिल्डींग नं. 25,27,29, 31 ते 34, 36 ते 44) 17 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
200			3	एकता, जे एन-1/1-18, टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.5, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 1 ते 18) 18 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
201			4	कैलास (जे एन-1 टाईप), अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.5, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 19 ते 45) 27 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
202			5	जय महाराष्ट्र, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.4, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 31 ते 46) 16 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
203			6	आशिर्वाद, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, भु.क्र.3, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 2, 4 ते 18) 16 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
204			7	गुलमोहर जे एन-2 (VS-II) अपार्टमेंट ओनर्स, असोसिएशन, भु.क्र.18, सेक्टर-9, वाशी (बिल्डींग नं. 64 ते 81) 18 इमारती		सी-1	-	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त अहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय?
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण निर्माण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून घेण्यात येईल प्रवर्गामध्ये	रिक्वायर्स करणे मोडणा-या	इमारत करणे मोडणा-या	इमारत करणे मोडणा-या
205			8	एफ टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनीयम नं.14, सेक्टर-9, वाशी (F-5, SSU)		सी-1	-	-	-	होय
206	सोसायटी	2016-17	1	सुवर्ण सागर असोसिएशन VS-II टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (इमारत क्र.19 ते 22, सुखंड क्र.3ए, सेक्टर क्र.09, वाशी, नवी मुंबई)	1	सी-1	-	-	-	होय
207	वाशी विभाग	2017-18	1	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-1 ते 4, से.1, वाशी	98	-	-	सी-2 बी	-	होय
208			2	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-6 ते 11, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
209			3	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-13, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
210			4	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-14, से.1, वाशी		-	-	-	सी-3	होय
211			5	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-15 ते बी-21, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
212			6	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-22, से.1, वाशी		-	-	-	सी-3	होय
213			7	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-23, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
214			8	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-24, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
215			9	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-26, से.1, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
216			10	बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत क्र. बी-27, से.1, वाशी		-	-	-	सी-3	होय
217			11	सी-1/9, सेक्टर-2		-	-	-	सी-3	होय
218			12	बी-3/1 ते 7, सेक्टर-2		-	-	सी-2 बी	-	होय
219			13	बी-3/8, सेक्टर-2		-	-	-	सी-3	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
220			14	बी-3/9, सेक्टर-2		-	-	सी-2 बी	-	होय
221			15	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-4, इमारत क्र.01, सेक्टर-05		-	सी-2 ए	-	-	नाही
222			16	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-4, इमारत क्र.02, सेक्टर-05		-	सी-2 ए	-	-	नाही
223			17	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-3, इमारत क्र.02, सेक्टर-05		-	सी-2 ए	-	-	नाही
224			18	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-3, इमारत क्र.04, सेक्टर-05		-	सी-2 ए	-	-	नाही
225			19	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.04, सेक्टर-05		-	-	सी-2 बी	-	होय
226			20	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.03, सेक्टर-05		-	-	सी-2 बी	-	होय
227			21	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-3, इमारत क्र.03, सेक्टर-05		-	-	सी-2 बी	-	होय
228			22	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.01, सेक्टर-05		-	-	-	सी-3	होय
229			23	रा.का.वि.योजना रूग्णालय (कर्मचारी निवासी) टाईप-2, इमारत क्र.02, सेक्टर-05		-	-	-	सी-3	होय
230			24	अनिकेत अपार्टमेंट, प्लॉट नं.333/334, वाशीगांव		-	सी-2 ए	-	-	नाही
231			25	हनुमान पाटील, वाशीगांव		-	-	-	सी-3	होय
232			26	सुधीर पाटील, वाशीगांव		-	-	-	सी-3	होय
233			27	हरिबदार बिल्डिंग, प्लॉट नं.270, वाशीगांव		-	-	सी-2 बी	-	होय
234			28	नक्षत्र, जे एन-1 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.9., वाशी ते 72) 27 इमारती	(बिल्डींग नं.46	-	-	सी-2 बी	-	होय



अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या	अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	रिकामी संरचनात्मक करणे	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे
235			29	जे एन-1, शांतीकुंज को.ऑप.हौ.सोसायटी से.10, वाशी (बिल्डिंग नं.1,2,4,5,6,9,10) 7 इमारती		-	-	सी-2 बी	-	होय
236			30	जे एन-1, माझगांव डॉक लि.(बिल्डिंग नं.3,7,8,12) 4 इमारती		-	-	सी-2 बी	-	होय
237			31	जे एन-1, माझगांव डॉक लि. से.10, वाशी (बिल्डिंग नं.11) 1 इमारत		सी-1	-	-	-	नाही
238			32	जे एन-2 महालक्ष्मी ओनर्स असोसिएशन, से.10, वाशी (बिल्डिंग नं.1 ते 21) 21 इमारती		-	-	सी-2 बी	-	होय
239			33	आशा डेव्हलपर्स/ आशा मित्तल घर क्र. 954 से.11, जुहूगांव वाशी		-	-	-	सी-3	होय
240			34	पॉल इलास पिरामिंटो इमारत क्र.45, सेक्टर 11, जुहूगांव वाशी		-	-	-	सी-3	होय
241			35	बि.नं.14, सिध्दीविनायक सोसायटी, एम जी कॉम्प्लेक्स, से.14 वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
242			36	बि.नं.26, सोमेश्वर सोसायटी, एम जी कॉम्प्लेक्स, से.14 वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
243			37	बि.नं.34, सोमेश्वर सोसायटी, एम जी कॉम्प्लेक्स, से.14 वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
244			38	ऐलोरा को.हौ.सो.लि.भुखंड क्र.45, सेक्टर 14, वाशी		-	-	सी-2 बी	-	होय
245			39	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/1		-	-	-	सी-3	होय
246			40	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/2		-	-	सी-2 बी	-	होय
247			41	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/3 ते बी-3/9		-	-	-	सी-3	होय
248			42	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/10		-	-	सी-2 बी	-	होय
249			43	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/11		-	-	-	सी-3	होय

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवाम सुरू आहे काय?
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये
250			44	एकता अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/12		-	-	-	सी-3	होय
251			45	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/13		-	-	सी-2 बी	-	होय
252			46	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/14		-	-	-	सी-3	होय
253			47	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/15		-	-	-	सी-3	होय
254			48	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/16		-	-	सी-2 बी	-	होय
255			49	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/17		-	-	-	सी-3	होय
256			50	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/18		-	-	सी-2 बी	-	होय
257			51	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/19		-	-	सी-2 बी	-	होय
258			52	अष्टभुजा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/20		-	-	-	सी-3	होय
259			53	शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/21		-	-	सी-2 बी	-	होय
260			54	शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/22		-	-	-	सी-3	होय
261			55	शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/23 ते बी-3/26		-	-	सी-2 बी	-	होय
262			56	शिवकृपा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/27 ते बी-3/28		-	-	-	सी-3	होय
263			57	अष्टविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/30 ते बी-3/35		-	-	-	सी-3	होय
264			58	अष्टविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-3/36		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास बापर सुरु आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वाताकाळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये
265			59	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, वि.नं.बी-3/37		-	-	-	सी-3	होय
266			60	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, वि.नं.बी-3/38		-	-	सी-2 बी	-	होय
267			61	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, वि.नं.बी-3/39		-	-	-	सी-3	होय
268			62	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कर्मचारी निवासस्थान से.15, वि.नं.बी-3/40		-	-	-	सी-3	होय
269			63	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/30		-	-	-	सी-3	होय
270			64	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/31		-	-	-	सी-3	होय
271			65	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/33		-	-	-	सी-3	होय
272			66	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/34		-	-	सी-2 बी	-	होय
273			67	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/35		-	-	-	सी-3	होय
274			68	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/37		-	-	-	सी-3	होय
275			69	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/38		-	-	सी-2 बी	-	होय
276			70	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/39 ते बी-10/42		-	-	-	सी-3	होय
277			71	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/43 ते बी-10/45		-	-	सी-2 बी	-	होय
278			72	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/46 ते बी-10/49		-	-	-	सी-3	होय
279			73	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/51 ते बी-10/55		-	-	-	सी-3	होय

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय?
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
280			74	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/57		-	-	-	सी-3	होय
281			75	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/58		-	-	-	सी-3	होय
282			76	श्री दत्तगुरुनगर से.15, वि.नं.बी-10/59		-	-	-	सी-3	होय
283			77	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/21		-	-	-	सी-3	होय
284			78	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/22		-	-	-	सी-3	होय
285			79	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/23		-	-	-	सी-3	होय
286			80	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/24		-	-	सी-2 बी	-	होय
287			81	नवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/25 ते बी-10/29		-	-	-	सी-3	होय
288			82	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/10		-	-	-	सी-3	होय
289			83	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/11		-	-	-	सी-3	होय
290			84	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/12		-	-	सी-2 बी	-	होय
291			85	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/13 ते बी-10/17		-	-	-	सी-3	होय
292			86	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/18		-	-	सी-2 बी	-	होय
293			87	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/19		-	-	-	सी-3	होय
294			88	ओमकार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, वि.नं.बी-10/20		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातात्काळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी रचनात्मक करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
295			89	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/1		-	-	सी-2 बी	-	होय
296			90	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/2		-	-	-	सी-3	होय
297			91	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/3 ते बी-10/7		-	-	सी-2 बी	-	होय
298			92	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/8		-	-	-	सी-3	होय
299			93	सिध्दीविनायक अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.15, बि.नं.बी-10/9		-	-	-	सी-3	होय
300			94	सेक्टर 16, सी-2/1 ते सी-2/10		सी-1	-	-	-	होय
301			95	सेक्टर 16, सी-2/11 ते सी-2/19		-	-	सी-2 बी	-	होय
302			96	सेक्टर 16 ए, एस एस सी बोर्ड ऑफिस		-	-	सी-2 बी	-	होय
303			97	सेक्टर 17, वाशी प्लाझा		-	सी-2 ए	-	-	होय
304			98	सेक्टर 17, जय जवान सोसायटी		-	-	सी-2 बी	-	होय
305	सोसायटी	2017-18	1	उत्कर्ष, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट, से.9, वाशी, (बिल्डींग नं.61) 1 इमारत	3	सी-1	-	-	-	होय
306			2	अन्नपूर्णा, जे एन-2 टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, से.9, वाशी (बिल्डींग नं.62 ते 63) 2 इमारती		सी-1	-	-	-	होय
307			3	लिटील फ्लॉवर को.ऑप.हौ.सो.लि. जेन-4, टाईप (बिल्डींग नं 9), से.9, वाशी, नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
308	वाशी विभाग	2018-19	1	साईबाबा आर्केड को.ऑप.हौ.सो.लि.भु.क्र.711, 712 से.11, जुहूगांव वाशी	2	-	सी-2 ए	-	-	होय
309			2	एकता सोसायटी, भु.क्र.142, से.12, वाशी		-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून घेण्यात येणारी संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	रिकामी करणे करता रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची न किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
310	वाशी विभाग	2019-20	1	बिल्डींग नं.15, सिद्धिविनायक सोसायटी, एम.जी.कॉम्प्लेक्स, से.14, वाशी, नवी मुंबई	5	-	-	सी-2 बी	-	होय
311			2	घर नं.422, वाशीगांव		-	-	सी-2 बी	-	होय
312			3	घर नं.147, वाशीगांव		-	-	सी-2 बी	-	होय
313			4	प्लॉट नं.144, से.8		-	-	सी-2 बी	-	नाही
314			5	प्लॉट नं.L.30. से.6		-	-	सी-2 बी	-	नाही
315	वाशी सोसायटी	2019-20	1	बी-3, टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, (बी.नं.1 ते 10) 10 इमारती, से.02, वाशी, नवी मुंबई	1	सी-1	-	-	-	होय
316	वाशी विभाग - सोसायटी	यादी क्र. 2 2019-20	1	बी-टाईप अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन, (बिल्डींग नं.1 ते 16), बी-1/1, से.6, प्लॉट नं.03, वाशी, नवी मुंबई	1	सी-1	-	-	-	होय
317	वाशी विभाग	2020-21	1	इ.एस.आय.एस.स्टाफ क्वार्टर, प्लॉट नं.16, से.4 (13 इमारती + 1 जनित्र कक्ष + गोडाऊन इ.)	2	-	-	सी-2 बी	-	नाही
318			2	ए टाईप बिल्डींग नं.ए 24 सेक्टर 1		-	-	-	सी-3	होय
319	तुर्भे विभाग	2015-16	1	मॅफको मार्केट, भू.क्र.796, से.18, तुर्भे, नवी मुंबई	2	सी-1	-	-	-	होय
320			2	कांदा बटाटा मार्केट, से-18, तुर्भे, नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
321	तुर्भे विभाग	2016-17	1	मे. झमझम एंटरप्रायजेस, भू.क्र.28, से.18, तुर्भे	14	-	-	सी-2 बी	-	होय
322			2	मे. चिराग कोल्ड स्टोरेज, भू.क्र.26,27,29 व 30, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
323			3	मे. इग्लू डेअरी सर्व्हिसेस प्रा. लि. भू.क्र.46/5,6, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
324			4	आय. अहमद कोल्ड स्टोरेज, भू.क्र.34,35 व 36, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय?
						अतिधोकादायक, राहण्या वातात्माळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून प्रवर्गामध्ये	रिकासी संरचनात्मक करणे	इमारत रचनात्मक करणे	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
325			5	अध्यक्ष / सेक्रेटरी/ खजिनदार, अ.वन टाईप ओनर्स असो. से.21, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
326			6	मे.क्रिस्टल कोल्ड स्टोरेज, भू.क्र.26, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
327			7	ओमकार को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटी लि., से.26, (ए-1 ते ए-20), वाशी		सी-1	-	-	-	होय
328			8	महाराष्ट्र को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सी-88 ते सी-105, इमारतीच्या वर, शिवनेरी नगर, सेक्टर-26, वाशी - (बिल्डींग नं. 65 ते 115 )		सी-1	-	-	-	होय
329			9	हॅपी होम को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सेक्टर-26, वाशी, (बिल्डींग नं.D/116 ते D/139)		सी-1	-	-	-	होय
330			10	प्रगती को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., ई-ब्लॉक, से.26, वाशी, ( बिल्डींग नं. E-140 ते E-161)		सी-1	-	-	-	होय
331			11	वसंत विहार सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मर्यादीत), कंडोनियम एफ, से.26, वाशी (बिल्डींग नं. F-162 ते F-183)		सी-1	-	-	-	होय
332			12	प्रितीसंगम को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., शिवनेरी नगर, से.26, वाशी (बिल्डींग नं. G-184 ते G-205)		सी-1	-	-	-	होय
333			13	वैभव को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., शिवनेरी नगर, से.26, वाशी (बिल्डींग नं. H-206 ते H-225)		सी-1	-	-	-	होय
334			14	चिंतामणी को.ऑप.हौ.सोसायटी लि. (बी-21 ते बी-64), सेक्टर क्र.26, वाशी, नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
335	तुर्भे विभाग	2017-18	1	लताबाई वास्कर, सानपाडा गाव, (सोमनाथ वास्कर यांच्या घराजवळ)	6	-	-	सी-2 बी	-	होय
336			2	भाऊ तुकाराम पाटील, साईराज अर्पा. भु.क्र.255, से.5, सानपाडा		-	-	सी-2 बी	-	होय
337			3	प्रल्हाद गोमा ठाकूर, सानपाडा गाव, (सोमनाथ वास्कर यांच्या घराजवळ)		-	-	सी-2 बी	-	होय
338			4	मे. जय अंबिका इंजि.वर्क, भु.क्र.105/23, से.23, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
339			5	मे.क्राउन वेअर हाउसिंग, भु.क्र.11, से.19 सी, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवाम बापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये
340			6	टेक्नाविला प्लॉट नं.179, बिल्डींग नं.1, से.26, कोपरीगांव		-	-	सी-2 बी	-	होय
341	तुर्भे विभाग	2018-19	1	सेहबंधन सोसायटी से.3, R, 4 सानपाडा नवी मुंबई	16	-	-	सी-2 बी	-	होय
342			2	निवारा सोसायटी से.3, R, 3 सानपाडा नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
343			3	मारुती तुकाराम कदम सी.59, सप्तपर्णी सोसायटी से.4, सानपाडा		-	-	सी-2 बी	-	होय
344			4	अनंत गाना ठाकुर घर क्र.82, सानपाडा से.5, नवी मुंबई		-	-	-	सी-3	होय
345			5	प्रकाश बारक्या वैती भु.क्र. घर क्र.673, 674 तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
346			6	भु.क्र.450, हॅपी होम, से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
347			7	मधुकर घरत व वसंत घरत, भु.क्र.242, से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
348			8	रामा पाटील, विमल सदन, भु.क्र.345, से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
349			9	महादु म्हात्रे, घर क्र.1106 च्या बाजूच्या तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	नाही
350			10	भु.क्र.385 व भु.क्र.431 से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
351			11	भु.क्र.301, से.22, तुर्भे गाव, बळीराम गणा पाटील		-	-	सी-2 बी	-	होय अंशतः
352			12	सुशिल नारायण घरत, भु.क्र.422, से.22, तुर्भे गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
353			13	भु.क्र.10, से.24, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय
354			14	नाफेड वेअर हाऊस, प्लॉट नं.46/2, से.18, तुर्भे		-	-	सी-2 बी	-	होय



अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निर्णयित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून घेणे प्रवर्गामध्ये	रिक्कामी संरचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये	इमारत रिक्कामी न रचनात्मक करणे प्रवर्गामध्ये	
355			15	अलसाना अपार्टमेंट , भुखंड क्र.108, से.5, सानपाडा		-	-	सी-2 बी	-	नाही
356			16	पामबीच आर्केड शहा कॉम्प्लेक्स-1, को.ऑप.हौ.सोसायटी, प्लॉट क्र.6, सेक्टर-13, वीच रोड सानपाडा	पाम	-	-	सी-2 बी	-	होय
357	सोसायटी	2018-19	1	पॅराडाईस को.ऑप.हौ.सो.लि. से.07, भुखंड क्र.3, तुर्भे नवी मुंबई.	1	सी-1	-	-	-	होय
358	तुर्भे विभाग	2019-20	1	अमर ज्योत, भु.क्र.13, से.30, सानपाडा, नवी मुंबई	15	-	सी-2 ए	-	-	होय
359			2	बाबु पाटील (पुजारी वडापाव), सानपाडागांव, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
360			3	जुनी फ्रुट मार्केट इमारत, सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंग, से.19, तुर्भे, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
361			4	संत निरंकारी भवन, से.10, सानपाडा, नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
362			5	भुखंड क्र.13 ए, से.4, सानपाडा, वृंदावन सोसायटी जवळ व्यायामशाळा, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
363			6	सोमा घरत, भुखंड क्र.35/1 व 35/2, से.24, तुर्भे, नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
364			7	योगी हॉटेलच्या पाठीमागे, भु.क्र.10, से.22, तुर्भे, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
365			8	श्रीराम आईस स्टोरेज, से.18, तुर्भे, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
366			9	मीनी मार्केट, पुनीत कॉर्नर, से.26, तुर्भे, नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	नाही
367			10	ए.पी.एम.सी, एवेली ऑन, स्कुलच्या बाजूला, से.19, (बिल्डींग नं. U ते बिल्डींग नं.T)		-	-	सी-2 बी	-	होय
368			11	सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंग, से.19, तुर्भे, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
369			12	भु.क्र.327, से.22, तुर्भे गांव, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवाम बापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वाताळाकरणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या इमारत रिकामी करता रचनात्मक करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी न करता रचनात्मक करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
370			13	पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, तुभे गाव, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
371			14	पोस्ट ऑफिसच्या मागे, तुभे गाव, नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
372			15	गुरुकृपा को.ऑप.हौ.सो.लि., से.03, सिडको कॉलनी, अे-विंग, सानपाडा (प), नवी मुंबई-400 705		-	सी-2 ए	-	-	होय
373	सोसायटी	2019-20	1	अमोली को.ऑप. हौ.सो.लि. भु.क्र.28, से.30, सानपाडा रेल्वे स्टेशन जवळ (उत्तर), नवी मुंबई	1	सी-1	-	-	-	होय
374	तुभे विभाग	यादी क्र.2 2019-20	1	विकास टप्पा-2, मार्केट-1 (मसाला मार्केट) येथील मध्यवर्ती इमारत, मुंबई कृषी उत्तपन्न बाजार समिती, से.19, तुभे, नवी मुंबई	2	सी-1	-	-	-	होय
375			2	हिमगिरी को.ऑप.हौ.सो.ली., से.3, सानपाडा (प), तुभे, नवी मुंबई		-	सी-2 ए			
376	तुभे विभाग	2020-21	1	सुनिल स्मृती, भु.क्र.53, से.24, तुभे	6	-	-	सी-2 बी	-	नाही
377			2	श्री.संकल्प सोसायटी हौ.सोसयटी भु.क्र.35, से.5, सानपाडा		-	-	सी-2 बी	-	होय
378			3	नचिकेत यतेंद्र सामंत, भु.क्र.327, से.22, तुभे		-	-	सी-2 बी	-	होय
379			4	अरुण म्हात्रे, साईबाबा मंदिराच्या मागे, तुभे गाव, से.22 तुभे		-	-	सी-2 बी	-	होय
380			5	भु.क्र.332, से.22 तुभे		-	-	सी-2 बी	-	होय
381			6	संस्कृती भवन, से.26, कोपरीगाव (अंगणवाडी)		-	-	सी-2 बी	-	नाही
382	कोपरखैरणे विभाग	2015-16	1	ओम सिध्दीविनायक सह गृहनिर्माण संस्था, प्लॉट नं. बी सी./11/90, से.23,कोपरखैरणे, नवी मुंबई	3	सी-1	-	-	-	नाही
383			2	संगम सहकारी गृहनिर्माण संस्था, खुडंड क्र.359 व 360, से.19, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.		सी-1	-	-	-	नाही
384			3	श्री.विघ्नहर्ता ओनर्स असो. रूम नं.81, कोपरखैरणे, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बह्वाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहितवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी रचनात्मक करणे दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
385	कोपरखैरणे विभाग	2016-17	1	चंद्रलोक को.ऑप.हो.सोसा. से.10, कोपरखैरणे	4	-	-	सी-2 बी	-	होय
386			2	प्रगती को.ऑप.हो.सोसा. से.09, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
387			3	करण पॅलेस को.ऑप.हो.सोसा. प्लॉट नं.38,से.18, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
388			4	कल्पलता अपार्टमेंट, प्लॉट नं.34, से.4 ए, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	नाही
389	कोपरखैरणे विभाग	2017-18	1	स्पोर्ट्स एरेना, भुखंड क्र.67, सेक्टर-2ए, कोपरखैरणे	2	-	-	सी-2 बी	-	होय
390			2	एसएस-3, रूम नं.886, से.4, कोपरखैरणे		-	-	-	सी-3	होय
391	नगर रचना	2017-18	1	गगनगिरी को.ऑप हौ.सोसायटी लि, कंडोनियम क्र.02, सी टाईप, इमारत क्र.1 ते 13, कोपरखैरणे	2	सी-1	-	-	-	होय
392			2	मे.चंद्रलोक को.ऑप.हौ.सो.लि., भुखंड क्र.7, कंडोनियम क्र.07, कोपरखैरणे		सी-1	-	-	-	होय
393	कोपरखैरणे विभाग	2018-19	1	भुखंड क्र.34, सेक्टर-4ए, कोपरखैरणे	7	-	सी-2 ए	-	-	नाही
394			2	रो हाऊस नं.79, सेक्टर-7, कोपरखैरणे		-	सी-2 ए	-	-	नाही
395			3	साईनाथ को.ऑप.हौ.सोस., अे टाईप, सेक्टर 9, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
396			4	सुखशांती को.ऑप.हौ.सो., सी टाईप, सेक्टर 9, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
397			5	साईकृपा को.ऑप.हौ.सौ., अे टाईप, सेक्टर 9, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
398			6	आदर्श को.ऑप. हौ.सो., सेक्टर 9, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय
399			7	श्रीमती गुलाबबाई चौरे, अडवली भुतवली, कोपरखैरणे		-	-	सी-2 बी	-	होय

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातात्माळ करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या रिकामी संरचनात्मक करणे दुरुस्ती करणे रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी न किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
400	कोपरखैरणे विभाग	2019-20	1	अध्यक्ष, मोनिका रिदधीमा सोसायटी, प्लॉट नं.28, से.2, कोपरखैरणे	2	-	सी-2 ए	-	-	होय
401			2	श्री.यशवंत भोईर, बोनकोडे गाव, कोपरखैरणे		-	सी-2 ए	-	-	नाही
402	कोपरखैरणे विभाग- सोसायटी	यादी क्र.2 2019-20	1	सागर को.ऑप.हौ.सो.लि. कंडोनियम-8, से.10, कोपरखैरणे, नवी मुंबई	1	सी-1	-	-	-	होय
	कोपरखैरणे विभाग	2020-21		निरंक						
403	घणसोली विभाग	2015-16	1	घणसोली गावातील गामस्थ, महादेववाडी, बाळारामवाडी, तीनबावडी, परिसरातील चाळ, घणसोली, नवी मुंबई.	7	-	सी-2 ए	-	-	होय
404			2	मे.सदगुरू सेवा मंडळ, (सदरगुरू हॉस्पिटल), गट क्र.358, घणसोली, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	नाही
405			3	तलावपाळी तलाव परिसरातील शंकरबुवावाडीतील चाळ, घणसोली, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
406			4	श्री.पुंडलीक कोंडया पाटील/ श्री.हरिश्चंद्र कोंडया पाटील घणसोली, गणपती मंदिराजवळ, पाटील आळी, घणसोली नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय
407			5	श्री.नथुराम नामदेव पाटील गोठिवली समाज मंदिराजवळ गोठिवली गाव, घणसोली		-	सी-2 ए	-	-	नाही
408			6	श्री.अजय देवजी साळकर, गवळी हॉस्पिटल समोर, रावाडा गांव, घणसोली, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	नाही
409			7	श्रीमती. सत्यभामा अमरसिंग पवार, मच्छीमार्केट समोर, रावाडा गाव घणसोली		-	सी-2 ए	-	-	होय
410	घणसोली विभाग	2016-17	1	श्री.दत्ता मधुकर पाटील, भवानी मंदीराशेजारी कौल आळी, घणसोली, नवी मुंबई	2	सी-1	-	-	-	नाही
411			2	श्री.दिनेश मोरेश्वर पाटील,कोळीवाडा, मरी आई मंदिराजवळ, घणसोली, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
	घणसोली विभाग	2017-18		निरंक	0					
412	घणसोली विभाग	2018-19	1	शांताराम कृष्णा मढवी ईमारत नं.0134 व इमारत नं.0135 गोठवली गाव नवी मुंबई	2	-	-	सी-2 बी	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास बापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वात्काळ करणे मोडणा-या	अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	रिकामी संरचनात्मक करणे	
413		2019-20	2	श्री.सप्रेम पाटील व इतर , कोळीवाडा मरीआई मंदीराजवळ, घणसोली नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
414	घणसोली विभाग	2019-20	1	श्री.विजय रामदास पाटील, गोठवली गाव, घणसोली, नवी मुंबई.	9	-	सी-2 ए	-	-	होय
415			2	श्री.अरूण कुंभार, गणपत देशी वारच्या वाजुला, गवळी हॉस्पिटल समोर, रवाळे गाव, नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	नाही
416			3	श्री. बापु कृष्णा पाटील व श्री.दिलीप पाटील, कृष्णा निवास, कुंदन गल्ली, रवाळे गाव, नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय
417			4	अंगणवाडी इमारत, गावदेवी वाडी, नागरी आरोग्य केंद्र जवळ, गावदेवी वाडी, घणसोली, नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	नाही
418			5	श्री.नामदेव चिंतामण म्हात्रे, मच्छी मार्केट जवळ, प्रेरणा बिल्डींग समोर, चिंचाळी, घणसोली गाव , नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय
419			6	श्रीमती शारदा व्दारकानाथ पाटील, घर नं.0288, गोठवली गाव, पो.घणसोली, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
420			7	श्री. घनश्याम रतन मढवी, हनुमान मंदिरासमोर, घणसोली गाव, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	नाही
421			8	श्री. दयानंद चंदनशिवे व इतर, साईबाबा मंदिर शंकरबुवावाडी, घणसोली गाव, नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय
422			9	श्री.पांडुरंग हरिश्चंद्र नाईक, घर नं.1716, म्हात्रे आळी, घणसोली, नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
423	घणसोली विभाग	यादी क्र.2 2019-20	1	श्रीमती. सुमन भास्कर पाटील तर्फे श्री.संदीप भास्कर पाटील, घर नं.502, सु.पो.गोठवली, पो.घणसोली, नवी मुंबई	1	सी-1	-	-	-	नाही
	घणसोली विभाग	2020-21	निरंक		0					
424	ऐरोली विभाग	2015-16	1	श्री.प्रकाश नाबदेव नाईक व इतर , घर क्रं.52, दिवागांव, ऐरोली	2	सी-1	-	-	-	नाही
425			2	श्री.अशोक आर शुक्ला, रो हा क्रं.बी-01 व बी-02, गणेशबाग को.ऑप.हौ.सोसा.लि.प्लॉट नं.1, सेक्टर-1.		सी-1	-	-	-	होय
	ऐरोली विभाग	2016-17	निरंक		0					

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास बापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वाताळा करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये	रिकामी संरचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारत रिकामी करता रचनात्मक करणे मोडणा-या	इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या
426	ऐरोली विभाग	2017-18	1	श्री.अशोक जगताप, प्लॉट नं.95/30, सेक्टर-1, शिवकॉलनी, ऐरोली यांच्या मालकीचे	4	सी-1	-	-	-	नाही
427			2	श्रीमती. विठाबाई सुवर्णा, रूम नं.17/72, से-1, शिवकॉलनी, ऐरोली यांच्या मालकीचे		-	सी-2 ए	-	-	होय
428			3	श्रीमती. काशीबाई हरिश्चंद्र मढवी व श्री. अजित मढवी, घर क्र.237, दिवागाव, ऐरोली लक्ष्मी कृपा इमारत समोर		सी-1	-	-	-	होय
429			4	श्री. राजाराम कचेर नाईक, घर क्र.51, श्री.प्रकाश नाईक यांच्या घराच्या पश्चिमेस ऐरोली		-	सी-2 ए	-	-	होय
430	ऐरोली विभाग	2018-19	1	श्रीम. लोणे जया जयवंत पांडुरंग निवास विठ्ठल रूकमाई मंदीरा शेजारी घर क्र.2042, से.01, ऐरोली	13	-	-	सी-2 बी	-	नाही
431			2	श्रीम. मनिषा जगताप, प्लॉट नं.95/34, 1-4 घर क्र.1991, प्लॉट नं.95/31, शिवानी गायत्री अपार्टमेंट बाजुला		-	-	सी-2 बी	-	नाही
432			3	श्री.दत्तात्रय काल्या पाटील, दिवा गाव, घर क्र.106, फलोर मिल		-	-	सी-2 बी	-	होय
433			4	श्री.हरीचंद्र आंबो पाटील, घर क्र.77, दिवा गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
434			5	श्री.विष्णु आंबो पाटील, घर क्र.77, दिवा गाव		-	-	सी-2 बी	-	होय
435			6	श्री.पंढरीनाथ आंबो पाटील, घर क्र.77, से.9, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	होय
436			7	श्री.काशीनाथ जगन पाटील, घर क्र.141, से.9, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	होय
437			8	श्री.मालतीबाई रामचंद्र मढवी, घर क्र.385, से.9, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	नाही
438			9	श्रीम.गंगाबाई रघुनाथ नाईक, घर क्र.336, से.9, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	होय
439			10	श्री.बाबु धर्मा मढवी, घर क्र.335, दिवा गाव, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	होय
440			11	श्री.शंकर मंगळया मढवी, घर क्र.337, दिवा गाव, सुख शांती अपार्टमेंट समोर, से.9, जी+1, लोड बेरींग		-	-	सी-2 बी	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या वातावरण करणे मोडणा-या अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून घेण्यात येणारी संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारत रिकामी करता येणारी संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	इमारतीची रचनात्मक किरकोळ दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	
441			12	प्लॉट नं.32, सेक्टर-1ए, शिव कॉलनी, प्रजापती परिलाल हॉल समोर,		-	-	सी-2 बी	-	नाही
442			13	श्री.सुरभी संगीता अपार्टमेंट, प्लॉट नं.520/521, से.02, ऐरोली		सी-1	-	-	-	नाही
443	ऐरोली विभाग	2019-20	1	श्री.मनोज अशोक जगताप, भुखंड क्र.95/31, सेक्टर-01, ऐरोली, नवी मुंबई	1	-	-	सी-2 बी		नाही
444	ऐरोली विभाग	2020-21	1	श्री.विजय लक्ष्मण चौगुले, पत्ता - 04, सुनिल निवास, साईनाथ वाडी, सेक्टर-01, ऐरोली, नवी मुंबई	4			सी-2 बी		होय
445			2	श्री.दौलत पीटकर, पत्ता- रुम नं.586, चौगुले चाळ, साईनाथवाडी, सेक्टर-01, ऐरोली, नवी मुंबई				सी-2 बी		होय
446			3	श्री.महेंद्र पवार, पत्ता - 586, चौगुले चाळ, साईनाथवाडी, सेक्टर-01, ऐरोली, नवी मुंबई				सी-2 बी		होय
447			4	श्री.बाळकृष्ण चौगुले पत्ता- रुम नं.578, चौगुले चाळ, साईनाथवाडी, सेक्टर-01, ऐरोली, नवी मुंबई				सी-2 बी		होय
448	दिघा विभाग	2015-16	1	खंडू कमलाकर कोळी यांची चाळ डीआयजी 314 दिघा नवी मुंबई	6	सी-1	-	-	-	होय
449			2	सदानंद रामा कोळी यांची चाळ डीआयजी-284, दिघा (प), नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	नाही
450			3	श्रीम.जनाबाई नाना गवते चाळ, डीआयजी-283 दिघा नवी मुंबई		सी-1	-	-	-	होय
451			4	श्रीम.गुलाबबाई गजानन भोईर, गुलाब निवास डीआयजी-119, दिघा नवी मुंबई		-	-	सी-2 बी	-	होय
452			5	श्री.वसंत भोईर व इतर, डीआयजी-0100-001, मुक्ताबाई धाम, ठाणे-बेलापुर रोडलगत दिघा नवी मुंबई		-	सी-2 ए	-	-	होय
453			6	श्रीमती सुरेखा पाटील व इतर, डीआयजी-0112, गोदावरी निवास/एकविरा अपार्ट. हनुमान मंदीर रस्ता दिघा नवी मुंबई.		-	सी-2 ए	-	-	होय
454	दिघा विभाग	2016-17	1	खंडू कोळी चाळ, दिघा पुर्व, (DIG-DIG-0022), दिघा, नवी मुंबई	1	सी-1	-	-	-	होय
455	दिघा विभाग	2017-18	1	सार्पिन लुईस, दिघा (प)	1	-	-	सी-2 बी	-	नाही

अ.क्र.	प्राप्त बहवाल	वर्ष	अ.क्र.	धोकादायक इमारतीचे नांव	धोकादायक इमारती संख्या	सी-1	सी-2 ए	सी-2 बी	सी-3	रहिवास वापर सुरू आहे काय? होय/नाही
						अतिधोकादायक, राहण्या तात्काळ करणे मोडणा-या	अयोग्य निष्कासित प्रवर्गामध्ये	इमारत करून दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणा-या	रिकामी संरचनात्मक करणे	इमारत रिकामी करता रचनात्मक करणे
456	दिघा विभाग	2018-19	1	खंडू अपार्टमेंट दिघा (प)	2	-	-	सी-2 बी	-	होय
457			2	भिमा शंकर अपार्टमेंट दिघा (प)		-	-	सी-2 बी	-	नाही
	दिघा विभाग	2019-20		निरंक	0					
	दिघा विभाग	2020-21		निरंक	0					

उपरोक्त धोकादायक इमारतींच्या वर्गीकरणानुसार इमारती भोगवटा वापर/रहिवास करणा-यांनी इमारती तात्काळ निष्कासित करावयाच्या आहेत. किंवा वर्गीकरणानुसार इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणा-या भोगवटा धारकांनी इमारती दुरुस्ती करून आवश्यक उपाय योजना करणे अगत्याचे आहे. अन्यथा धोकादायक परिस्थिती उदभवल्यास महानगरपालिका जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.

**आयुक्त**  
**नवी मुंबई महानगरपालिका**